External Photographs




CMR USE ONLY


PWROUT J2
+ ECAT
LNK0
PWR IN +
ECAT
J1
DEBUG
J8 J7
CMR
ON
INSTRUMENT
TRI BUTTON
J6