C34
C33
P1
C27
C18
X1
C26
C19
C22
R5
U1
C7
C8
C28
C21
C29
C12
C30
C5
L4

in/mm
0.5230
ON/OFF
ZERO
0
10
0
C5
L4
C28
U1
C27
C18
C33
C20
X1
R5
L12
C22
C30