Crush, Disassemble, Heat Above 212°F (100°C), Incinerate,
Or Expose Contents To Water.
Made in Korea
AeroScout
MAC 54B054
110-2040-1000LF
Rev 0.22
15/13
OPC
94V0
1298MD


QC4
110-207
20000
REV 0.01
17/13
C.S
J501
J502
TP16
TP12
U2
7A6301
LED1
U7
U3
TP11
TP7
R3
C7
BZ2
BZ1
TP6
TP17
R9
R11
C18
D4
R2
TP20
TP19
R40
TP8
C16
U1
TP4
TP18
TP14
R43
C406
Q50
R217
C200
R406
ANT200
J100
#AS-T2U
7507
C504 REV 0.3
GP102 ANT100
INPAQ
C407
C203
ANT201
R407
C404
LED3
LED1
K
1


QC4
110-207
20000
REV 0.01
17/13
C.S
TP16
TP12
U2
7A6301
19TG4
CTPT
LED1
U7
U3
TP11
TP7
D4
BZ2
BZ1
TP20
TP19
TP13
U5
U1
TP4
TP1b
TP17
R9
R11
C10
R28
R4
R3
R2
R7
C5
C8
C7
C13
C14
C16
C18
R43
R40
TP8
TP3
TP5
R5


Multi Sensor Adapter
P.S
AD6291T1
12/13
M9S8G16A
CE 0N22A
D7WA1237


J500
J400
C504 REV 0.3
GP102 ANT100 C.S
44.000
SX7C3A44EB
HM 3812
INPAQ
#AS-T2U
7507
LED1
LED2
C503
U200
AS3931
1202MJL
R405
SW400
C500
R437
1 GND
J401
J501
ANT200
LED3
R406
C407
C200
Q500
C203
ANT201
C404
R407


MAC: 54B054
AeroScout
110-2040-1000LF
Rev 0.22
15/13
OPC
94V0
1298MD
U401
(05)
Q300
C206
R305
C211
C205
R415
R445
R306
C400
C405
R402
U400
U2C1
R428
R422
R421
FL100
C216
U102
C135
FL101
L104
C136
C138
L100
C100
C101
C102
C124
U100
C152
R110
R446
R447
L109
L108
L111
C120


J591
J500
R405
LED2
Y100
44.000
SW400
R437
GND
C500
J401
C503
J402
J400
C505
R508
U500
R431
C406
Q500
U200
R217
C200
R406
C407
ANT200
J100
#AS-T2U
7507
GP103
GP102
ANT100
C504
REV 0.3
INPAQ
R407
C203
ANT201
C404
LED3
LED1