**Band41_5MHz_QPSK_40620_1RB#0_20000~27000_20000~27000**



**Band41_5MHz_16QAM_40620_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15**



**Band41_5MHz_16QAM_40620_1RB#0_0.15~30_0.15~30**



**Band41_5MHz_16QAM_40620_1RB#0_30~1000_30~1000**





Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

| Band41_5MHz_16QAM_40620_1RB#0_1000~20000_1000~20000 | Band41_5MHz_16QAM_40620_1RB#0_20000~27000_20000~27000 |
|---|---|
|  |  |
| Band41_5MHz_QPSK_41565_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15 | Band41_5MHz_QPSK_41565_1RB#0_0.15~30_0.15~30 |
|  |  |
| Band41_5MHz_QPSK_41565_1RB#0_30~1000_30~1000 | Band41_5MHz_QPSK_41565_1RB#0_1000~20000_1000~20000 |

Band41_5MHz_QPSK_41565_1RB#0_20000~27000_20000~27000



Band41_5MHz_16QAM_41565_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15



Band41_5MHz_16QAM_41565_1RB#0_0.15~30_0.15~30



Band41_5MHz_16QAM_41565_1RB#0_30~1000_30~1000

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

| Band41_5MHz_16QAM_41565_1RB#0_1000~20000_1000~20000 | Band41_5MHz_16QAM_41565_1RB#0_20000~27000_20000~27000 |
|---|---|
|  |  |
| Band41_10MHz_QPSK_39700_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15 | Band41_10MHz_QPSK_39700_1RB#0_0.15~30_0.15~30 |
|  |  |
| Band41_10MHz_QPSK_39700_1RB#0_30~1000_30~1000 | Band41_10MHz_QPSK_39700_1RB#0_1000~20000_1000~20000 |

Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn

| Band41_10MHz_QPSK_39700_1RB#0_20000~27000_20000~27000 | Band41_10MHz_16QAM_39700_1RB#0_0.009~0.15_0.009~0.15 |





| Band41_10MHz_16QAM_39700_1RB#0_0.15~30_0.15~30 | Band41_10MHz_16QAM_39700_1RB#0_30~1000_30~1000 |





Waltek Testing Group (Shenzhen) Co., Ltd.
http://www.waltek.com.cn