



注1. ②を①の図示位置にバランスよく貼付のこと。

また、貼付後に浮きやしわ、著しい傾き等無きこと。

本製品は、サクサ含有禁止物質に関する基準に適合すること。

△				
△				
△				
△				
△				
1	'13.07.31		1357-0137	山野
版数	年月日	変更事項	変更通知No.	担当

2	1357 3015 00	銘板 (HW312CSM-AZ)	1
1	1357 1005 00	リーダー (HW312CSM) Assy	1
CODE	DWG. NO	DESCRIPTION	REQ.
部 番	管 理 コー ド	名 称	個 数
PROJECTION METHOD	THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	SCALE	
投影法	第三角法	尺 度	
MATERIAL		FINISH	
材 質		処 理	
DESCRIPTION	Label (HW312CSM-AZ)		
DWG. NO.	1	2	3
管理コード	1	3	5



SAXA, Inc.