


The image shows the front cover of a user manual. The top half is white and contains the MIRO logo (a stylized 'M' with a dot) and the text 'MIRO' in a bold, sans-serif font. Below this, the title 'W5' is prominently displayed in a large, bold, black font, followed by 'MANUAL DE USUARIO' in a smaller, bold, black font. The bottom half of the cover is a solid black band. Within this band, there is a row of five white icons: a sound wave, a smiley face, a lightning bolt, a microphone, and a fingerprint. The entire cover is framed by a thin black border.



ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

▲ ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutilo (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxconn Design Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta, CA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutilo (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxconn Design Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta,
GA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutilo (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxconn Design Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta,
GA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

▲ ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutileno (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxconn Design Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta, CA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutileno (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxx Desarrollo Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta,
CA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A

ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutilo (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxconn Design Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta,
GA 30005

ESPECIFICACIÓN

Sensibilidad del altavoz: 95±3dB
Rango de trabajo: 10m
Batería: 55mAh*2
Música y tiempo de llamada: 5 horas
Tiempo de espera: 50 horas
Tiempo de carga: 1.5 horas
Entrada: 5V 1A



ADVERTENCIA

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que incluyen ftalato de diisobutileno (DINP) y ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, y ftalato de diisododecilo (DIDP) y ftalato de di (2-etilhexilo) (DEHP), que el estado de California reconoce como causantes de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información , visite www.P65Warnings.ca.gov.

Fabricante
Foxx Desarrollo Inc.

Marca
MIRO

Dirección
3480 Preston Ridge Rd Suite 500, Alpharetta,
CA 30005



Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	T - 3 T	L/R
Apagar	T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	T	L/R
Asistente de voz	T	L
Canción anterior	T	L
Siguiente canción	T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	T	R
Subir el volumen	T - 1.5 T	L
Bajar volumen	T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	T	L/R
Rechazar llamada	T 3 T	L/R

Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	 T - 3 T	L/R
Apagar	 T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	  T	L/R
Asistente de voz	   T	L
Canción anterior	 T	L
Siguiente canción	 T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	   T	R
Subir el volumen	 T - 1.5 T	L
Bajar volumen	 T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	  T	L/R
Rechazar llamada	 T 3 T	L/R





Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	T - 3 T	L/R
Apagar	T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	T	L/R
Asistente de voz	T	L
Canción anterior	T	L
Siguiente canción	T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	T	R
Subir el volumen	T - 1.5 T	L
Bajar volumen	T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	T	L/R
Rechazar llamada	T 3 T	L/R

Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	 T - 3 T	L/R
Apagar	 T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	  T	L/R
Asistente de voz	   T	L
Canción anterior	 T	L
Siguiente canción	 T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	   T	R
Subir el volumen	 T - 1.5 T	L
Bajar volumen	 T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	  T	L/R
Rechazar llamada	 T 3 T	L/R





Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	T - 3 T	L/R
Apagar	T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	T	L/R
Asistente de voz	T	L
Canción anterior	T	L
Siguiente canción	T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	T	R
Subir el volumen	T - 1.5 T	L
Bajar volumen	T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	T	L/R
Rechazar llamada	T 3 T	L/R

Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	 T - 3 T	L/R
Apagar	 T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	 T	L/R
Asistente de voz	   T	L
Canción anterior	 T	L
Siguiente canción	 T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	   T	R
Subir el volumen	 T - 1.5 T	L
Bajar volumen	 T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	  T	L/R
Rechazar llamada	 T 3 T	L/R





Hecho en China

Emparejamiento de patillas de dispositivos

Después del encendido, las patillas de las gafas de dos lados se emparejan automáticamente

Dispositivo de conexión

Encienda Wireless, busque y seleccione "MIRO W5" de los dispositivos detectados

Carga

Carga magnética: Indicador LED en luz roja que significa que se está cargando. La luz indicadora LED está apagada. lo que significa que está completamente cargada. (Tarda 90 minutos en cargarse por completo.)

Función	Acción	A tope
Encendido	 T - 3 T	L/R
Apagar	 T - 5 T	L/R
Pausa/Iniciar música/Reproducir	 T	L/R
Asistente de voz	   T	L
Canción anterior	 T	L
Siguiente canción	 T	R
Cámara remota (después de encender la cámara)	   T	R
Subir el volumen	 T - 1.5 T	L
Bajar volumen	 T - 1.5 T	R
Finalizar llamada/Contestar llamada	  T	L/R
Rechazar llamada	 T 3 T	L/R





Hecho en China



ADVERTENCIA

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- ## ADVERTENCIA
- Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.
- Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
- Importante:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



W5

MANUAL DE USUARIO

FCC Warning
15.19 Labeling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
15.21 Information to user.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications . However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- FCC RF Radiation Exposure Statement:**
1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.