





CAUTION
ADDITIONAL MARKING ON BACK

RED-ALARM
YLV-FAULT
GRN-OX

TEST
HUSH

ALARM 3 BEEPS
SERVICE 1 BEEP.

DO NOT PAINT

WIRELESS SMOKE & HEAT ALARM
ALARME SANS FIL DE FUMÉE ET DE LA CHALEUR

PC2400 DURACELL PROCELL
OR/OU ENERGIZER E92
BATTERY ONLY/SEULEMENT BATTERIE

WARNING


USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING.
USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A
DETREMENTAL EFFECT ON SMOKE HEAT ALARM
OPERATION. CONSTANT EXPOSURES TO HIGH OR LOW
TEMPS OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE.
UTILISEZ UNIQUEMENT LES PILES SPÉCIFIÉES. L'USAGE
DE PILES DIFFÉRENTES PEUT AVOIR UN EFFET
NUISIBLE SUR LE DÉTECTEUR DE FUMÉE. DES
EXPOSITIONS CONSTANTES À DES TEMPÉRATURES
ÉLEVÉES OU BASSES OU À UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE
PEUVENT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DES PILES.

REEMPLACER 10 ANS À LA DATE
DE FABRICATION.

REPLACE 10 YRS
FROM DATE OF MANUFACTURE

ENGINEERING TEST SAMPLE ONLY

SUPPLY/ALIMENTATION: 4.5VDC • SENSITIVITY/SENSIBILITÉ: 1.26-2.38Z FOOT/PIED • MAX CURRENT/COURANT DE MAX: 50mA
ALARM CURRENT/COURANT D'ALARME: 20mA • SUPERVISORY CURRENT/COURANT DE SURVEILLANCE: 25µA
SUPPLEMENTARY HEAT RATING/ESTIMATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA CHALEUR: 135°F/50°C
MANUFACTURED BY/FABRIQUÉE PAR APOLLO, 25 CORPORATE DRIVE, AUBURN HILLS MI 48326
TEST ONCE A WEEK BY PUSHING TEST/HUSH BUTTON / DO NOT INSTALL IN AMBIENT OVER 100°F
CLEAN WITH DRY CLOTH / SITE ONE DETECTOR EVERY 70'
EXAMINEZ UNE FOIS PAR SEMAINE EN POUSSANT LE BOUTON DE TEST/HUSH
N'INSTALLEZ PAS DANS 100°F FINI AMBIANT / NETTOYER AVEC UN CHIFFON
SEC DÉTECTEUR DE L'EMPLACEMENT UN TOUTS LES 70'



AP00612
A140725



CONFORMS TO
ANSI/UL STD 217
CERTIFIED TO
CAN/ULC S531
MADE IN USA

Intertek
3178931