# 승 인 원

□양산승인

☑한정승인

Model명	SWR-8225
품 명	WIFI Ant
규 격	
CODE No.	IN-WFSEV055
MAKER/업체명	MAXWAVE i
Rev. No.	R01
REMARK	

CUSTOMER	당	검 토	인 승
<b>EpiValley</b>			

PROVIDER	담 당	검 토	승 인
	Tyub		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

CONSENT	품 질	부품개발		
<b>EpiValley</b>				

배포부서	■ 구 매	■ 품 질	■ 생 산	□ 조립업체
ᄪᆇᅮᄭ	■ 연 구 소	■ 제조기술	■ 공급업체	□기 타

2010 년 5 월 6 일



## 목 차

1. 기술적 사항	- 3
1.1 전기적 사양	
1.2 기구적 사양	
1.3 포장사양	
2. 시험조건	4
2.1 시험환경 조건	
2.2 시험장비	
3. 전기적 요구사항	5
3.1 단말기 정재파비	
3.2 복사패턴	
3.3 안테나 이득	
4. 전기적 시험결과	6
4.1 V.S.W.R	
4.2 방사패턴	
5. 기구적 요구사항	10
5.1 기구 신뢰성	
5.2 환경 신뢰성	
6. 기구적 시험결과	11
7. 승인도	14
8. Part List	15
9. Lot No. 표기방법	15
10. 안테나 검사 지그 정재파비(VSWR)및 CPK Data관리공정도	
11. 사용상 주의사항	
11.1 기구 신뢰성	
11.2 환경 신뢰성	
12. 관리공정도	18
13. 유해물질 성적서	
· — · · ·	

## 1. 기술적 사항

## 1.1 전기적 사양

주파수 대역 (Frequency Range) 2400쌘		2480Mb	
단말기 정재파비 (V.S.W.R)		2.72:1	3.24:1
	H-Plane	-11.10	-12.10
이득 (Gain)	El-Plane	-7.78	-10.40
(Gairr)	E2-Plane	-11.40	-13.20
공칭 임피던스		50Ω	
편파		수직	
복사패턴		무지향성	

## 1.2 기구적 사양

커넥터	CONTACT TYPE
전장	도면참조
동작온도	-40°C ~ +80°C
중량	1.3±0.2g
LOT-NO 표기	7.6 참조

## 1.3 포장사양

품명	수량	재질	비고
트레이	70EA / 1TRAY	PS	
포장 박스	1EA / 1BOX	종이	
패드	25TRAY / 1BOX(1,750EA)	form	

#### 2. 시험조건

#### 2.1 시험환경 조건

전기, 기구적 및 환경시험은 표준상태를 기준으로 전처리 한 후 시험이다. 표준상태란 15~20℃와 상대습도 25~80%, 기압 86~160Kpa 의미하며, 전처리의 목적은 시험전 이력의 영향을 제거하거나 또는 부정적으로 중화하거나 하는 목적으로 시험품 을 처리한다.

(표준 상태 기준: 20℃, 대기압)

- 기구적 시험은 전처리 과정을 1시간으로 한다.
- 환경 시험 후 기구적 시험은 전처리 과정을 2시간으로 한다.
- 단, 전처리 과정 진행 후 시험 전 이력이 있을 시 전처리 과정을 연장한다.

#### 2.2 시험장비

장비명	사용내용	비고
네트웍 아날라이저	안테나의 정재파비 및 임피던 스 측정	
표준(혼) 안테나	GSM/DCS/PCS대역에서의 기준 설정	
전파 무반사실	안테나 이득 측정	케이블, 커넥터 구비요
버니어캐리퍼스 및 공구현미경	치수 측정용	
낙하시험기	낙하 테스트용	시험지그(단말기)으로 할 것
염수 분무 시험기	염수 분무 테스트용	
항온 항습기	고온고습 테스트용	

#### 3.. 전기적 요구사항

#### 3.1 정재파비

안테나는 전기적 사양에 명시되어 있는 정재파비 요구사항을 만족 해야 한다.

주파수 대역 ( Frequency Range)	2400Mb	2480₩z
단말기 정재파비 (V.S.W.R)	1.56 : 1	1.83:1



< 그림 3.1 Testing with network analyzer >


#### 3.2 복사패턴

이 안테나의 복사 패턴은 수직면에서 무 지향성 패턴을 가져야 한다.

#### 3.3 안테나이득

안테나의 Gain과 효율성을 실험하기 위해 셋트에 조립되어야 하며, 완전히 조립되고 작동하는 VI3핸드폰에서 테스트 되어져야 한다. 안테나는 무 반향실의 free space 에서 H,E1,E2 플랜에 의해 테스트가 실시되어야 한다.


안테나 지향성도는 전달/수용 밴드(transmit and receive bands) 중앙에서 측정되어야 한다.



< 그림 3.2 Geometry for SER-8189 for radiation patterns >


#### 4. 전기적 시험 결과

#### 4.1.1 IN Put Return Loss(반사손실) 및 V.S.W.R. 측정 데이터




## 4.2 방사 패턴

## 4.2.1 WIFI BAND (H-plane)




< Phone mounted typical measurements>

Frequency	Max	Min	Avg
2400 Mhz	-7.93	-32.04	-11.10
2416 Mhz	-7.61	-18.04	-10.70
2432 Mhz	-6.31	-15.25	-9.74
2448 Mhz	-10.07	-22.18	-13.60
2464 Mhz	-7.23	-25.71	-10.80
2480 Mhz	-7.92	-25.16	-12.10



< Phone mounted typical measurements>

Frequency	Max	Min	Avg
2400 Mhz	-3.95	-10.80	-7.78
2416 Mhz	-5.58	-14.11	-8.49
2432 Mhz	-5.36	-12.50	-7.56
2448 Mhz	-9.36	-15.41	-11.20
2464 Mhz	-6.17	-12.73	-8.66
2480 Mhz	-7.03	-13.76	-10.40



< Phone mounted typical measurements>


Frequency	Max	Min	Avg
2400 Mhz	-7.78	-22.35	-11.40
2416 Mhz	-8.39	-22.67	-11.60
2432 Mhz	-8.25	-16.02	-11.70
2448 Mhz	-11.54	-18.41	-14.60
2464 Mhz	-9.00	-17.44	-11.60
2480 Mhz	-10.27	-19.53	-13.20

5. フ	구적 요구사항		
5.1 기-	구 신뢰성		
NO	신뢰성 항 목	검사 방법	판정 기준
1	외관 및 구조	육안으로 확인하여 해당사양과 일 치하는지 여부 확인	해당사양과 일치할 것
2	외관 치수	해당사양 사내 승인도면 또는 고객 의 최종 승인원을 만족할 것	개별사양 및 좌동에 준함
5.2 환경	경 신뢰성		
NO	신뢰성 항 목	검사 방법	판정 기준
1	낙하시험	① 가로/세로 1,000mm, 두께 20mm 철판	기구 및 전기적 특성 만족할 것
2	고온고습	① 온도: 80℃ ② 상대습도: 80±5% ③ 시험시간: 96시간	기구 및 전기적 특성 만족할 것
3	염수분무 시험	① 염수농도 5%, 35±2도, 72Hr 시 험	기구 및 전기적 특성 만족할 것

6. 기	구적 /	시험 결	별과												
	· · ·   험 형		<u>- · ·                                   </u>						나ㅎ	·시험					
		> ¬		01.5			-1 -1 -	\/C  D				1 010	NI I I DI		
Д	험 병	방 법		세로	1,000 는 단말	mm, 두	험지_ 께20 면2회	n 철판	에 떨어	드린(	<b>가</b> .				
S	2 구 시	나 항		기구	및 전:	기적 특	특성 만	족할 기	†						
	험 3	도 건			1.514	29mm ‡		1,00mm	No. of the state o	<b>낙하</b>		14	601mm		
						人	험 D A	A T A							
			1				검사	항목							
	V.S.\	W.R/					1	주I	파수 -		1		1		
시료 NO	외	관	2400	Mhz	2480	Mhz									결과
1,2 1,0	이상 	없을 건						ec. (V	'.S.W.f	٦.)	1				
			3.5:	1 이하	4.1:	1 이하									
	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK
2	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK
3	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK
4	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK
5	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK

Д	험 항 목		고온/고습 시험											
Д	험 방 법		도 8 - 테	0±5%	, 온도 · 완료(	t2=+8	10℃로	증가시	키고,	96시2	난 동안	1시간원 : 측정현 : 기구원	한다.	
£	2 구 사 항		기구 및 전기적 특성 만족할 것											
٨	.l 험 결 과				ДÌ	험 전 -					시형			
			t2·	돈도(1 <b>90</b> c										
А	험 조 건		ti	-200 <u>-</u>		h   hr	10	96 <del>1</del> yele	<u>•</u>		<u> </u>	_	→มฮ	l(Hr)
Α	험 조 건		ti			<del>/</del>		ycle	•				→Alā	t(Hr)
Α	험 조 건		ti			<b>hr ↓</b>	A T A ·항목	ycle	<b>r</b>				→Alā	t(Hr)
人 人是 NO	V.S.W.R/ 외관 이상없을	2400	ti:	-20°c		<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I	ycle 과수					→AI 전	<b>(Hr)</b> 결과
	V.S.W.R/ 외관		) Mhz	2480	λl ξ	<b>hr                                    </b>	A T A ·항목	ycle 과수					→AJē	
	V.S.W.R/ 외관 이상없을		) Mhz	-20°c	λl ξ	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I	ycle 과수		Before	After	Before	→ <b>Al c</b>	
	V.S.W.R/ 외관 이상없을 것	3.5:	) Mhz	2480	人 を Mhz 1 0 o o	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I pec.(\	ycle 마수	R.)	Before	After	Before		
시료 NO	V.S.W.R/ 외관 이상없을 것 Before After	3.5: Before	Mhz 1 0 ōl	2480 4.1: Before	人 i	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I pec.(\	ycle 마수	R.)	Before	After	Before		<b>-</b> 결과
시료 NO	V.S.W.R/ 외관 이상없을 것 Before After	3.5: Before	Mhz  1 Olōl  After  OK	2480 4.1: Before OK	After OK	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I pec.(\	ycle 마수	R.)	Before	After	Before		결과 OK
시료 NO	V.S.W.R/ 외관 이상없을 것 Before After 1	3.5 : Before OK OK	0 Mhz 1 Olōl After OK OK	2480 4.1: Before OK OK	After OK	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I pec.(\	ycle 마수	R.)	Before	After	Before		결과 OK OK
시료 NO	V.S.W.R/ 외관 이상없을 것 Before After 1 2 3	3.5: Before OK OK	O Mhz  1 Olōl After OK OK OK	2480 4.1: Before OK OK	Al &	<b>hr                                    </b>	A T A 항목 주I pec.(\	ycle 마수	R.)	Before	After	Before		글과 OK OK

٨	험 형	항 목							염수분	무시	<b></b> 험					
Д	점 병	방 법		시간 테스	테스트	트를 진 뱅 후, <u></u>	행한디 외관 싱	h. b 이상(					의 장비			
S	2 구 시	나 항		기구 및 전기적 특성 만족할 것												
					시.	료 1			시로	로 2			시호	로 3		
Α	험 길	불과			Ál.	료 4			ΛlΞ	⊋ 5						
Д	시험장비															
						人I ā	헉 D A	A T A								
			_				검사	항목								
	V.S.\	M R/						주፲	<b>마수</b>							
시료 NO	외	관	2400	Mhz	2480	Mhz									결과	
NIE NO	이상						Sp	ec. (V	'.S.W.f	₹.)					三山	
	3	زا	3.5:	1 이하	4.1:	1 이하										
	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After		
1	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK	
2	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK	
3	OK	OK	OK	OK	OK	OK					1		1		OK	
4	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK	
5	OK	OK	OK	OK	OK	OK									OK	
			<u> </u>		1		1									




#### 8. Part List

NAME 부품명	METERIAL 원료명 (사양)	MATERIAL 원료업체	COLOR 색상	FACTORY 가공업체 (조립)	METHOD 가공방법	FINISH 후가공	FINISH 후가공업체	QTY 개수	비고 신규유무
PATTERN	STS301	대한ST	Silver	신한테크	프레스	П	-	1	0π

#### 9. Lot No. 표기방법

당사에서 제조된 "내장형 안테나" 제품에 대한 고유번호, 생산 년월, 일련 번호별 생산 로트 순으로 다음과 같은 방법으로 부여한다. 여기서 일련번호 네 자리는 10진수로 표기한다.



## 10. 안테나 검사 지그 정재파비(VSWR)및 CPK Data

## SWR-8225 WiFi Antenna VSWR CPK

2010년 5월 6일

			ZUIU면 5월 5월
	검사지그	! V,S,W,R	
	2400 MHz	2480 MHz	Remark
ΛΙΞΝΟ	3,5 : 1	4,1 : 1	
1	2,72	3,29	
2	2,84	3,35	
3	2,69	3,47	
4	2,71	3,50	
5	2,78	3,57	
6	2,81	3,47	
7	2,94	3,41	
8	2,93	3,38	
9	2,82	3,40	
10	2,88	3,30	
11	2,79	3,46	
12	2,78	3,48	
13	2,81	3,37	
14	2,69	3,27	
15	2,67	3,41	
16	2,78	3,43	
17	2,71	3,53	
18	2,90	3,48	
19	2,87	3,36	
20	2,89	3,45	
USL	2,94	3,57	
LSL	2,67	3,27	
Xbar	2,801	3,419	
Max	2,94	3,57	
Min	2,67	3,27	
R	0,27	0,30	
StDev	0,084	0,081	
Ср	0,54	0,62	
k	0,03	0,01	
Сри	0,52	0,61	
Cpk	0,52	0,61	

#### 11. 사용상 주의사항

#### 11.1 보관

제품을 온도가 높거나 습도가 높은 장소에서 떨어진 곳에 보관하십시오. 제품을 부식성의 가스(황화수소, 아황산, 염소, 암모니아 등)과 같은 것에서 떨어 곳에 보관하십시오. 산은 금속 안테나의 부식과 작동 저하를 초래합니다.

11.1.1 보관조건 1

온도: 5 to 35°C

습도: 45 to 75% RH

기간: 포장일로부터 2개월

#### 11.2 운반

안테나는 contact부와 접촉하고 있기 때문에, contact부를 구부리거나 누르지 않는 것이 중요합니다. 그런 경우 contact부 반응을 저하시키고 불량 접촉의 원인이 됩니다. 안테나를 조심스럽게 운반하여야 하며, 구부러짐과 손상은 안테나 작동상의 문제를 초래할 수 있습니다. 맨손으로 직접 제품을 만지는 것을 삼가시기 바랍니다. 이는 안테나 위에 지문을 남길 것이며, 손의 산 성분이 안테나의 변색을 초래할 것입니다. 이는 안테나 성능에 영향을 미치지는 않으나 부품 외관상의 문제를 초래합니

## 12. 관리공정도

				구분	일 자	I	제,개정	119	1 [	작 성	검 토	승 인
프지브조코	<b>T</b> . C	MAX	WAVE&MENIX	1	2008. 11.18.	신규기		2.6	결	- 8	8 포	8 2
품질보증공	정노	제품명	모델명						쟤			
		SHEET METAL	전공정						^-			
공 정			공 정									
흐름도 내용	풍 질	특 성	항 6	2 2	) 리 방 발 방법	수광	당 당	기록			기타	
수입검사	녹,흠,포장	상태		_	0 0	78	9 8					
외관&특성			검사규격 (	장조	육안	전체	구매자			MILL SH	EET	
	재질,치수,	쿠조			자료검증							
자재확인												
외관	녹. 홍		검사규격,	도면	육안	전체	부서장	자재입고대장				
	재질, 두제		사양서함?	조	V-Calipers							
금행Setting					마이크로메타							
	모델명,재결	일,두제	블럭두께		육안	전체	부서장	급형목록표				
Setting Setting	2100			트)및	V-Calipers		,					
			슬라이드	취치								
PRESS Uncoller	수평상태.8	함지 기스	도며 차지		육안	전체	작업자	공정 CHECK Si	HEET			
	-66LI,8	56.2.			V-Calipers	CA		00 0000				
$\square$												
<del>                                    </del>	CIACK SIGN				0.61	72.41	HUTA	TOTAL OUTCOM O				
Feeder	Pitch 확인				육안	전체	부서장	공정 CHECK Si	nee i			
			작업자도서	,도면	육안							
PIEROING	BURR 상태,	집상승	참조		V-Calipers	8PL	작업자	공정 CHECK S	HEET			
			작업지도서	COL	8 ol	_				_		
NOTCHING	BURR 상태.	집상승	참조	. ± 6	V-Calipers	8PL	작업자	공정 CHECK S	HEET			
						-						
			작업기도서	,도면	I			77				
DENDING	락도		참조		V-Calipers	3PL	작업자	공정 CHECK Si	HEET			
			작업자도서	,도면	육안							
OUTTING	BURR 상태		참조		V-Calipers	8PL	작업자	공정 CHECK S	HEET			
중간검사												
경심 검사	구조. 치수		도면참조		육안,투영기	3PL	작업자	공정 CHECK Si	HEET			
Y												
검사,포장 단중확인	엉킴.형상		포장상태		육안	전체	작업자					
	30.88		2005			2,81	7 9 //					
Y												
출하검사	•1.A. παι	0170	거시크건	CPI	S of	001	27.7400	출위기로 선조	a Li			
출하검사	치수 ,표면	고선	검사규격, 한도견본	포인	국 단	3PL	공정00	출하검사 성직	1.70			
Y												
출하	TT T0 / / = 2		TO:		0.41	90.67	0.015.5	0.0				
출하	포장상태		주문서		육안	전체	생업당당	입출고전표				
Y   _												
					•					•		

#### 13. 유해물질 성적서



