

Rear light
Control button & pairing

Knopf zur Steuerung des Rücklichts & zum Koppeln

Bouton de commande et de connexion lampe arrière

Botón de control y emparejamiento para la luz trasera

Luce posteriore Pulsante di controllo e associazione

Przycisk sterowania & parowania tylnego światła

리어 라이트 컨트롤 및 페어링 버튼

尾燈控制鍵& 配對鍵

Handlebar Mount
(Standard Equipped ø31.8~33.0mm Bracket)

Lenkerhalterung
(ab Werk passend für Ø31,8-33 mm Lenker)

Fixation de guidon
(convient au cintre de 31.8 - 33.0 mm de diamètre)

Soporte para manillar
(soporte estándar 31.8 -33.0mm)

Attacco al manubrio
(Staffa standard ø31.8 ~ 33.0 mm)

Mocowanie na kierownicę
(Standardowo wyposażony w uchwyt ø31.8-33.0mm)

핸들바 마운트
(기본 ø31.8~33.0mm 브라켓)

車手把固定座 (ø31.8~33.0mm 支架)

Preset

Programar

프리스트

Voreinstellung

Preimpostato

預設模式

Préréglé

Zaprogramowane

Front light
battery level indicator

Frontlicht
Akkustandanzeige

Front light
indicateur de niveau de batterie

Front light
Indicador del nivel de batería

Luce anteriore
indicatore livello della batteria

Wskaźnik poziomu baterii przedniego światła

프론트 라이트 배터리 잔여량 표시

Front light
電量顯示

0~25%
(recharge battery)
(Akku aufladen)
(Recharger la batterie)
(Recargar batería)
(naładuj baterię)
(充電が必要です)
(배터리 충전 필요)

25~50%

50~75%

75~100%

Rear light
Mode status (up to 5 modes), Pairing status, and low battery indicators

Rücklicht
Modus-Status (bis zu 5 Modi), Kopplungsstatus und niedrige Akkustandanzeige

Lampe arrière
sélection des modes (jusqu'à 5 modes), connexion autres lampes et indicateur de niveau de batterie

On/Off, Mode selection button & pairing

Knopf zum An-/Aussschalten, zur Modusauswahl & zum Koppeln

bouton ON/OFF, selections de modes et connexion

Encendido/apagado, botón de selección de modo y emparejamiento

On/Off, pulsante modalità di selezione e associazione

Wi/Wy!, wybór trybu i parowanie

커기/끄기, 모드 선택 및 페어링 버튼

開/關 切換鈕和配對

Luz trasera
Selección Modo (hasta 5 modos), indicador de emparejamiento e indicadores de batería baja

Stato della modalità (fino a 5 modalità), stato di associazione e indicatori di batteria scarica

Tylnie światło
Status trybu (do 5) status parowania i wskaźniki niskiego poziomu baterii

리어 라이트 모드 표시(5개 모드), 페어링 상태 및 배터리 부족 표시

尾燈
模式選擇 (最多5模式), 配對狀態和低電量警示

SlideClick Adapter

2mm / 3 mm Allen key

SlideClick Adapter

Type-C Cable

ø22.2~26.0mm Bracket

Rubber Pad B

2mm / 3 mm Allen key

SlideClick Adapter

Type-C Cable

APPLICATIONS OF SLIDELCLICK ADAPTER

Compatible with mounting adapters shown below

Kompatibel mit den unten gezeigten Montageadaptern

Compatible avec l'adaptateur montré ci-dessous.

Compatible con los adaptadores que se muestran

Compatibile con l'adattatore di montaggio mostrato sotto

Compatible with mounting adapters shown below

Kompatybilny z adapterami montażowymi pokazanymi poniżej

下記のマウントと互換性があります。

아래에 나와 있는 마운팅 어댑터와 호환됩니다.

可搭配以下RideCase固定座

OPTIONAL TOPEAK MOUNTING ADAPTERS / OPTIONALE TOPEAK MONTAGEADAPTER / ADAPTADORES OPCIONALES TOPEAK / ADATTATORI DI MONTAGGIO OPZIONALI TOPEAK / OPCJONALNE ADAPTERY MONTAŻOWE TOPEAK / オプションal トピーク マウント / 선택 가능한 토픽 마운팅 어댑터 / 可搭配的 RIDECASE의 固定座

UTF MULTI-MOUNT FITS Ø25.4-Ø31.8mm HANDLEBARS

UTF MULTI-MOUNT FITS Ø25.4-Ø31.8mm HANDLEBARS

INSTALLATION

INSTALACIÓN / INSTALLAZIONE / MONTAŻ / 取付方法 / 설치하기 / 安裝方式

Rubber Pad A

OR

Rubber Pad B

OR

Rubber Pad A+B

For ø22.2~26.0mm handlebar

For ø31.8~33.0mm handlebar

2mm Allen Key

ø25.4~26.0mm Bracket

3mm Allen Key

ø31.8~33.0mm Bracket

INSTALL BEFESTIGEN
INSTALLER

INSTALAR ZALÓZ
INSTALLA

ハンドルバー マウントへの
ライトの取付け
삽입

REMOVE ENTFERNEN
ENLEVER

DESMONTAR RIMUOVERE
ZDEJMŮJ

ハンドルバー マウントからの
ライトの取外し
제거

Press release button and slide forward to remove the light from the handlebar mount

Entriegelungsknopf drücken und Lampe nach vorne schieben, um diese von der Lenkerhalterung zu entfernen

Appuyer sur le bouton et glisser vers l'avant pour retirer la lampe de la fixation de guidon

Pulsar botón de liberación y deslizar hacia delante para desmontar la luz de la montura del manillar

2mm Allen Key

ø25.4~26.0mm Bracket

3mm Allen Key

ø31.8~33.0mm Bracket

Gummi Unterlage A oder Gummi Unterlage B oder Gummi Unterlage A+B

coussinet en caoutchouc A ou coussinet en caoutchouc B ou coussinet en caoutchouc A+B

Protección de goma A y Protección de goma B y Protección de goma A+B

Spessori in gomma A o Spessori in gomma A+B

Gumowa podkładka A lub Gumowa podkładka A+B

라バー패드 Aまたは 라バー패드 Bまたは 라버-패드 A+B

고무 패드 A 또는 고무 패드 B 또는 고무 패드 A+B

使用橡膠墊片 A 或 橡膠墊片 B 或 橡膠墊片 A+B

Für ø22.2~26,0mm Lenker

Pour un cintre de 22,2 à 26mm

Para manillares de 22.2 - 26,0mm

Per manubrio con ø22.2~26,0mm

Dla kierownic ø22.2~26,0mm

ø22.2~26,0mmハンドルバー用

ø22.2-26.0mm 핸들바 사용

適用於車手把管徑 ø 22.2~26.0mm

Für ø31.8~33mm Lenker

Pour un cintre de 31,8 à 33mm

Para manillares de 31.8 - 33mm

Per manubrio con ø31.8-33mm

Dla kierownic ø31.8~33mm

ø31.8~33mmハンドルバー用

ø31.8-33mm 핸들바 사용

適用於車手把管徑 ø 31.8-33.0mm

TOE-IN ANGLE ADJUSTMENT

WINKEL EINSTELLEN / AJUSTEMENT

DE L'ORIENTATION / AJUSTE DE ÁNGULO / REGOLAZIONE ANGOLAZIONE / REGULACJA KĄTA / 角度調整 / TOE-IN 각도 조절하기 / 微調角度 (於固定座上時)

5°

5°

2mm Allen key

2mm Inbus Schlüssel

imbusy 2mm

2mm 六角レンチ

2mm 육각 렌치

Luminosity

800 Lumens (Max)

Lamp

Cree XP-L2 LED

Battery

3.7V 3500 mAh
Lithium Ion (integrated)

Charge

USB-C

Charging Time

2h (Approx)

Reserve Time

15~20 min

Size

10.5 x 3.5 x 3.1 cm

Weight

124 g / 4,37 oz

Jasność

800 Lumenów (Max)

Lampa

Cree XP-L2 LED

Bateria

3,7V 3500 mAh
Litowo - Jonowy

Ładowanie

USB-C

Czas ładowania

2 godz. (około)

Czas rezerwy

15~20 min

Rozmiar

10,5x3,5x3,1 cm

Waga

124 g / 4,37 oz

Lichtstrom

800 Lumen (max.)

Leuchtmittel

Cree XP-L2 LED

Batterie

3,7V 3500 mAh
Lithium-Ionen

Aufladen

USB-C

Ladezeit

ca. 3 h

Notlaufzeit

15-20 min

Maße

10,5x3,5x3,1 cm

Gewicht

124 g / 4,37 oz

Luminosité

800 Lumens (Max)

Lampe

Cree XP-L2 LED

Batterie

3,7V 3500 mAh
Lithium Ion

Charge

USB-C

Temps de charge

2h (environ)

Temps de réserve

15~20 min

Dimensions

10,5x3,5x3,1 cm

Poids

124 g / 4,37 oz

Lumunosidad

800 Lúmenes (Max)

Lámpara

Cree XP-L2 LED

Batería

3,7V 3500 mAh
Lithium Ion de Litio

Carga

USB-C

Tiempo de carga

2 hr (Aprox)

Tiempo de Reserva

15~20 min

Tamaño

10,5x3,5x3,1 cm

Peso

124 g / 4,37 oz

Luminosità

800 Lumens (Max)

Lampadina

Cree XP-L2 LED

Batteria

3,7V 3500 mAh
mAh Lithium Ion

Ricarica

USB-C

Tempo di ricarica

2 ore (circa)

Tempo di Riserva

15~20 min

Misure

10,5x3,5x3,1 cm

Peso

124 g / 4,37 oz

WARNING / ACHTUNG / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / ATTENZIONE / OSTRZEŻENIE / 注意 / 주의 / 注意

Although light body is water-resistant (under normal weather conditions of rain, etc.) never intentionally submerge it underwater

In addition to its brightness, the beam is widely diffused. In case you need to use this light on public roads, be sure to adjust the angle downward so as not to blind oncoming traffic

as the surface gets hot and may cause a burn

Ensure the Type-C Port Cover is installed properly to avoid water damage

Sebbene il corpo della luce sia resistente all'acqua (in condizioni meteorologiche normali di pioggia, ecc.) mai immergerlo intenzionalmente sott'acqua

Oltre alla sua luminosità, il fascio di luce è ampiamente diffuso. In caso di utilizzo della luce su strade pubbliche, assicurarsi di regolare l'inclinazione verso il basso per non accecare il traffico in arrivo

Non toccare la superficie dell'unità luminosa durante il funzionamento poiché la superficie si surriscalda e può causare ustioni

Assicurarsi che la protezione dell'attacco USB di tipo C sia installata correttamente per evitare danni causati dall'acqua

Although light body is water-resistant (under normal weather conditions of rain, etc.) never intentionally submerge it underwater

In addition to its brightness, the beam is widely diffused. In case you need to use this light on public roads, be sure to adjust the angle downward so as not to blind oncoming traffic

Do not touch the light unit surface during operation as the surface gets hot and may cause a burn

Ensure the Type-C Port Cover is installed properly to avoid water damage

Aunque el cuerpo de la luz es resistente al agua (en condiciones climáticas normales de lluvia,etc.) nunca lo sumerja intencionalmente.

Además de su brillo, el haz es muy amplio, en caso de que necesite utilizar esta luz en la vía pública, asegúrese de ajustar el ángulo hacia abajo para no cegar a ningún vehículo que se aproxime.

No toque la superficie de la unidad de luz durante el funcionamiento. La superficie se calienta y puede causar quemaduras.

Asegúrese de que la cubierta del puerto tipo C esté instalada correctamente para evitar daños por agua

Sebbene il corpo della luce sia resistente all'acqua (in condizioni meteorologiche normali di pioggia, ecc.) mai immergerlo intenzionalmente sott'acqua

Oltre alla sua luminosità, il fascio di luce è ampiamente diffuso. In caso di utilizzo della luce su strade pubbliche, assicurarsi di regolare l'inclinazione verso il basso per non accecare il traffico in arrivo

Non toccare la superficie dell'unità luminosa durante il funzionamento poiché la superficie si surriscalda e può causare ustioni

Assicurarsi che la protezione dell'attacco USB di tipo C sia installata correttamente per evitare danni causati dall'acqua

Choćaż obudowa lampy jest wodoodporna (w normalnych warunkach pogodowych deszczu itp.) nigdy celowo nie zanurzaj jej pod wodą

Oprócz jasności, wiązka jest szeroko rozproszona. W razie gdy musisz użyć lampy w miejscach publicznych, pamiętaj, aby wyregulować kąt w dół, aby nie oślepić nadjeżdżających z naprzeciwka

Nie dotykaj powierzchni żarówki. Podczas pracy jej powierzchnia nagrzewa się i może spowodować oparzenia

Upewnij się, że pokrywa portu typu C jest prawidłowo zainstalowana, aby uniknąć szkód w wyniku zalania wodą

라이트 본체는 비 등 일반적인 기상 조건에서 가벼운 생활 방수를 지원합니다.

절대 고의로 물 속에 담그지 마십시오.

라이트 빔은 밝기와 넓게 확산되는 형태입니다. 공공 도로에서 이 라이트를 사용 할 경우, 마주 오는 차량 및 자전거, 사람 등의 시야를 방해하지 않기 위해 아래쪽으로 각도를 조절하여 사용하십시오.

작동 중에는 라이트 표면이 뜨거워져 화상을 입을 수 있으므로 버튼을 제외한 부분의 표면을 만지는 것을 삼가하십시오.

물에 의한 손상을 방지하기 위해 C타입 포트 커버가 제대로 닫혀있는지 확인하십시오.

本產品為防潑水等級 (可在一般下雨天候使用) , 請勿將產品置於水面下。

在人潮多的道路上使用時, 請將燈的照明角度下調, 才不會影響他人的視線。


在操作過程中不要接觸燈體表面, 否則可能會導致皮膚灼傷。

使用中請確認Type-C 充電孔蓋有確實蓋上, 避免雨水造成電子零件損壞。



BATTERY CHARGING

CARICA DELLA BATTERIA / AKKU AUFLADEN / CHARGE BATTERIE / CHARGE DE LA BATTERIE / CARGA DE LA BATERÍA / ŁADOWANIE BATERII / 배터리 충전 / 充電



To computer USB port or USB charger

Collegare alla porta USB del computer o al caricatore USB

Vers un ordinateur ou un chargeur USB

Al puerto USB del computador o a un cargador USB

Collegare alla porta USB del computer o al caricatore USB

Do portu USB komputera lub ładowarki USB

컴퓨터 USB 포트 또는 USB 충전기에 연결하여 충전하십시오

連接電腦或USB電源轉換器

• Charging with USB hub will take longer

• La ricarica con hub richiederà più tempo
• Charger sur une prise USB prendra plus de temps

• La carga con un concentrador USB llevará más tiempo

• La ricarica con hub richiederà più tempo

• Ładowanie za pomocą koncentratora USB potrwa dłużej

• USB 허브(멀티 허브 콘센트)로 충전할 경우 충전 시간이 오래 걸립니다

• 使用USB 集線器會延長充電時間

Standard charging time	3 hours (approx)
Standard Ladezeit	ca. 3 Stunden
Temps de chargement standard	3 heures (environ)
Tiempo de carga estándar	3 hr (aprox)
Tempo standard di ricarica	3 ore (circa)
Czas ładowania	3 godz. (około)
充電時間	約3時間
일반 충전 시간	3시간 (근사치)
標準充電時間	3 小時 (近似值)

- The WHITELITE 800BT On/Off Button will illuminate in RED when the remaining battery power is low. Please charge the light as soon as possible
- The WHITELITE HP 800BT LED will not illuminate if the battery is faulty
- Disconnect the USB-C cable from your computer port when the WHITELITE 800BT is removed
- After WHITELITE 800BT is fully charged, unplug the USB line.
- Do not open light body
- Li-ion battery may take 3 to 5 charging cycles to attain full capacity
- Do not leave battery connected to charge source over 48 hours continuously
- Charging with USB hub will take longer
- After long periods of non-use, the battery will lose charge
- **Always charge the battery fully before each use and storage**
- Maintain the battery by charging it every two months and storing it in a cool, dry place to prevent from decreasing its lifespan
- Safely and properly dispose of the old Li-ion batteries according to your local regulations

- El botón de encendido/apagado de la luz WHITELITE 800BT se iluminará en ROJO cuando la batería sea baja. Cargue la luz lo antes posible.
- El LED de la luz WHITELITE HP 800BT no se iluminará si la batería está defectuosa.
- Desconecte el cable USB-C del puerto de su computadora cuando se haya desconectado la luz WHITELITE 800BT.
- Después de que la luz WHITELITE 800BT esté completamente cargada, desconecte el cable USB.
- No abra el cuerpo de la luz
- La batería de iones de litio puede tardar de 3 a 5 ciclos de carga en alcanzar su capacidad máxima.
- No deje la batería conectada a la fuente de carga durante más de 48 horas seguidas.
- La carga con USB hub llevará más tiempo.
- Después de largos periodos de inactividad, la batería perderá carga.
- Cargue siempre la batería por completo antes de cada uso y almacenamiento.
- Mantenga la batería cargándola cada dos meses y almacenándola en un lugar fresco y seco para evitar que disminuya su vida útil.
- Deseche de forma segura y adecuada las baterías de iones de litio viejas de acuerdo con las normativas locales.

- WHITELITE 800BT On/Off 버튼은 배터리 전량이 부족할 경우 빨간불이 켜집니다. 가능한 한 빨리 라이트를 충전하십시오
- 배터리에 결함이 있을 경우 WHITELITE HP 800BT LED가 켜지지 않습니다
- 충전후 WHITELITE 800BT를 분리할 때 컴퓨터 포트에서 USB-C 케이블을 먼저 분리하십시오
- WHITELITE 800BT가 완전히 충전된 후 USB 라인을 분리하십시오
- 라이트 본체를 억지로 열거나 분해하지 마십시오
- 리튬 이온 배터리는 최대 용량에 도달하려면 3~5회의 완전 충전 주기가 소요될 수 있습니다
- 48시간 이상 연속적으로 배터리를 충전 기기에 연결한 상태로 두지 마십시오
- USB 허브(멀티 허브 콘센트)로 충전할 경우 충전 시간이 오래 걸립니다
- 장기간 사용하지 않으면 배터리가 방전 될 수 있습니다. 사용 또는 보관이 필요할 경우 배터리를 완전히 충전후 사용/보관하십시오
- 사용을 하지 않고 장기간 보관을 할 경우 두 달에 한 번씩 완전히 충전하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 배터리 수명 감소를 방지하십시오
- 기존 리튬 이온 배터리를 현지 규정에 따라 안전하고 적절하게 폐기하십시오

- Il pulsante di accensione/spegnimento di WHITELITE 800BT diventa ROSSO quando la carica residua della batteria è bassa. Si prega di caricare la luce il prima possibile
- Il LED WHITELITE HP 800BT non si illumina se la batteria è difettosa
- Scollegare il cavo USB di tipo C dalla porta del computer quando il WHITELITE 800BT viene rimosso.
- Una volta che WHITELITE 800 BT è completamente carico, staccare il cavo USB
- Non aprire il corpo della luce
- La batteria agli ioni di litio può richiedere da 3 a 5 cicli di ricarica per raggiungere la piena capacità
- Non lasciare la batteria collegata alla fonte di ricarica per più di 48 ore ininterrottamente
- La ricarica con hub USB richiede più tempo
- Dopo lunghi periodi di inutilizzo, la batteria si scarica
- Caricare sempre completamente la batteria prima e dopo ogni uso
- Per mantenere la batteria, ricaricarla ogni due mesi e conservarla in un luogo fresco e asciutto per evitare di ridurne la durata
- La batteria agli ioni di litio può richiedere da 3 a 5 cicli di ricarica per raggiungere la piena capacità
- Non lasciare la batteria collegata alla fonte di ricarica per più di 48 ore ininterrottamente
- La ricarica con hub USB richiede più tempo
- Scollegare il cavo USB di tipo C dalla porta del computer quando il WHITELITE 800BT viene rimosso
- Una volta che WHITELITE 800 BT è completamente carico, staccare il cavo USB
- Non aprire il corpo della luce
- La batteria agli ioni di litio può richiedere da 3 a 5 cicli di ricarica per raggiungere la piena capacità
- Non lasciare la batteria collegata alla fonte di ricarica per più di 48 ore ininterrottamente
- La ricarica con hub USB richiede più tempo
- Dopo lunghi periodi di inutilizzo, la batteria si scarica.
- Caricare sempre completamente la batteria prima e dopo ogni uso
- Per mantenere la batteria, ricaricarla ogni due mesi e conservarla in un luogo fresco e asciutto per evitare di ridurne la durata
- Smaltire in modo sicuro e corretto le vecchie batterie agli ioni di litio secondo le normative locali

- Il pulsante di accensione/spegnimento di WHITELITE 800BT diventa ROSSO quando la carica residua della batteria è bassa. Si prega di caricare la luce il prima possibile
- Il LED WHITELITE HP 800BT non si illumina se la batteria è difettosa
- Scollegare il cavo USB di tipo C dalla porta del computer quando il WHITELITE 800BT viene rimosso
- Una volta che WHITELITE 800 BT è completamente carico, staccare il cavo USB
- Non aprire il corpo della luce
- La batteria agli ioni di litio può richiedere da 3 a 5 cicli di ricarica per raggiungere la piena capacità
- Non lasciare la batteria collegata alla fonte di ricarica per più di 48 ore ininterrottamente
- La ricarica con hub USB richiede più tempo
- Dopo lunghi periodi di inutilizzo, la batteria si scarica.
- Caricare sempre completamente la batteria prima e dopo ogni uso
- Per mantenere la batteria, ricaricarla ogni due mesi e conservarla in un luogo fresco e asciutto per evitare di ridurne la durata
- Smaltire in modo sicuro e corretto le vecchie batterie agli ioni di litio secondo le normative locali

- 當電量不足時，紅色 LED 指示燈會發亮。請儘快將電池充電。
- 連接線接觸不良或是充電孔異常的狀況下，本產品將不會有任何反應或是發光的現象。
- 在未使用的狀態下，請將 USB 連接線自您的電腦拔除。
- 充電完畢後，請移除 USB 連接線。
- 請勿擅自拆解本產品。
- 鋰電池可能需要3至5次的充分充電後，才能達到應有的效能。
- 請勿將本產品持續充電超過 48 小時。
- 如使用 USB 分享器充電，可能需要較長的充電時間。
- 電池經過長時間未使用將會喪失其蓄電力。請務必在每次使用前，重新將電池充電。
- 為維護電池效能，請每兩個月至少進行一次充電，並保存於涼爽、乾燥的空間。
- 請勿隨意丟棄鋰電池，請遵照所在地的法令規章進行處理。

- Le bouton ON/OFF de la WHITELITE 800BT illuminera en rouge lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger rapidement.
- L'ampoule du WHITELITE HP 800BT ne s'allumera pas si la batterie a un défaut.
- Déconnectez le câble USB-C de votre ordinateur une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois le WHITELITE 800BT chargé, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
- Une fois la WHITELITE 800BT chargée, débranchez le câble.
- Ne pas démonter le corps de la lampe
- la batterie Lithium peut prendre jusqu'à 5 charge avant d'atteindre sa pleine capacité
- Ne pas laisser la batterie en charge plus de 48 heures en continu
- charger via un port USB prendra plus de temps
- Après une longue période sans utilisation, la batterie perdra de sa charge.
- **TOUJOURS CHARGER LA BATTERIE COMPLETEMENT AVANT UNE LONGUE PERIODE DE CHARGE**
- Déclachez le câble USB-C de votre ordinateur, une fois la WHITELITE 800BT déconnectée
<

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

NCC警語：（內文如下）

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、

加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；

經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

MODEL NO. : TMS-103BT
PRODUCT NAME: WHITELITE 600 BT
RATING: 5V 
TRADEMARK: TOPEAK
MANUFACTURER: TOPEAK, Inc.
COUNTRY OF ORIGIN: TAIWAN
FCC ID: R3STMS-103BT
IC: 28307-TMS103BT
KCC ID: R-R-tpk-TMS-103BT

