



후가공 : SPRAY (GRAY+WHT) + SF코팅

- * 후가공 후 TOP DECO, TOP LID, BATTERY COVER와 색상이 유사할 것
- * BATTERY COVER 체결 이상없을 것

후가공 미진행 [금형 부식처리]

FCC ID LABEL 증상에 부착할 것

FCC ID 2AY48TUS-REM23
Ver.2