











LAYOUT 注意事項



1. 零件排列盡量依上圖排列
2. 走線盡量短