

9 Appendix: Equipment Under Test Internal Photos



Figure 21: EUT Parts

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 94 of 104
Seite 94 von 104



Figure 22: EUT Motor

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 95 of 104
Seite 95 von 104



Figure 23: EUT PCB Housing

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 96 of 104
Seite 96 von 104




Figure 24: PCBA 1 Top (Housing)

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 97 of 104
Seite 97 von 104




Figure 25: PCBA 1 Top

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 98 of 104
Seite 98 von 104




Figure 26: PCBA 1 Bottom

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 99 of 104
Seite 99 von 104



Figure 27: Housing PCBA 2 top

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 100 of 104
Seite 100 von 104



Figure 28: Housing PCBA 2 Bottom

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 101 of 104
Seite 101 von 104




Figure 29: Housing PCBA 2

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 102 of 104
Seite 102 von 104




Figure 30: PCBA 2 Top




Figure 31: PCBA 2 Bottom

Test report no.: US245QTK.001 Rev.01
Prüfbericht-Nr.:

Page 104 of 104
Seite 104 von 104



Figure 32: Antenna