


Midea Model/Modèle: EC9P032NK Household Microwave Oven (Not for commercial use) Input 120VAC 60Hz Microwave Input 1350 W Output 900 W, 2450 MHz Grill 1000 W Convection 1350 W FCC ID: VGBXC9P03YY Manufacture Date / Date de fabrication: MM.YYYY		Four à micro-ondes familial (non destiné à l'usage commercial) Alimentation 120VAC 60Hz, monophasé 1350 W Puissance 900 W, 2450 MHz Grill 1000 W Convection 1350 W Made in China / Fabricado en China Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd. No. 6, Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China THIS DEVICE COMPLIES WITH DHHS RADIATION PERFORMANCE STANDARDS 21 CFR SUBCHAPTER J.
NOT FOR BUILT-IN INSTALLATION. WARNING: SHOCK HAZARD. CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY. AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION. BRANCHEZ SEULEMENT À DES PRISES DE COURANT ADÉQUATEMENT MISES À LA TERRE. WARNING: CERTAIN INTERNAL PARTS ARE INTENTIONALLY NOT GROUNDED AND MAY PRESENT A RISK OF ELECTRICAL SHOCK ONLY DURING SERVICE. SERVICE PERSONNEL DO NOT CONTACT THE FOLLOWING PARTS WHILE THE APPLIANCE IS ENERGIZED: FAN MOTOR AND LOW VOLTAGE TRANSFORMER. AVERTISSEMENT: CERTAINES PIÈCES INTERNES NE SONT PAS MISES À LA TERRE INTENTIONNELLEMENT ET PEUVENT CONSTITUER UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION SEULEMENT DURANT L'ENTRETIEN. PERSONNEL DE SERVICE: NE PAS FAIRE CONTACT AUX PIÈCES SUIVANTES LORSQUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION: MOTEUR DU VENTILATEUR ET TRANSFORMATEUR DE BASSE TENSION. WARNING: SHOCK HAZARD. NON-REMOVABLE FASTENERS ARE PROVIDED BECAUSE OF HIGH INTERNAL VOLTAGES. DO NOT REMOVE FASTENERS. A SHORT POWER-SUPPLY CORD IS PROVIDED TO REDUCE THE RISKS RESULTING FROM BECOMING ENTANGLED IN OR TRIPPING OVER A LONGER CORD. AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION. DE LA BOULONNERIE NON AMOVIBLE EST FOURNIE À CAUSE DE LA HAUTE TENSION À L'INTÉRIEUR. NE PAS ENLEVER LA BOULONNERIE. UN COURT CORDON D'ALIMENTATION EST FOURNI AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'EMMÊLEMENT ET DE TRÉBUCHEMENT ASSOCIÉS À UN CORDON PLUS LONG. -DES CORDONS PLUS LONGS OU RALLONGES SONT DISPONIBLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SI DES PRÉCAUTIONS SONT PRISES LORS DE LEUR. -SI UN CORDON LONG OU UNE RALLONGE EST UTILISÉE: A) LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES INDICUÉES SUR LE CORDON OU SUR LA RALLONGE DEVRAIENT ÊTRE AU MOINS AUSSI ÉLEVÉES QUE LES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES DE L'APPAREIL. B) LA RALLONGE DOIT ÊTRE DE TYPE CORDON 3 FILS MIS À LA TERRE, ET C) LE CORDON LE PLUS LONG DEVRAIT ÊTRE ARRANGÉ DE FAÇON À NE PAS COUVRIR LE HAUT DE COMPTOIR OU LE DESSUS DE LA TABLE OÙ IL PEUT ÊTRE TIRÉ PAR DES ENFANTS OU FAIRE TRÉBUCHER INVOLONTAIREMENT.		
CAUTION: MICROWAVES MISE EN GARDE: MICRO-ONDES  Energy Verified Rendement Énergétique Vérifié  CAUTION: THIS DEVICE IS TO BE SERVICED ONLY BY PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. CONSULT THE SERVICE MANUAL FOR PROPER SERVICE PROCEDURES TO ASSURE CONTINUED COMPLIANCE WITH THE FEDERAL PERFORMANCE STANDARD FOR MICROWAVE OVENS AND FOR PRECAUTIONS TO BE TAKEN TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY. AVERTISSEMENT: DÉCONNECTER DU CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'ENTRETIEN. CAN. CEE-2013-0118-0118		



Note: This would be a plastic label with a permanent adhesive.