


www.IPEVO.com




IPEVO

**VZ-R ULTRA
13MP WIRELESS, HDMI & USB
DOCUMENT CAMERA**

Contents

1	English
5	Español
9	Deutsch
13	Français
17	Italiano
21	Nederlands
25	Română
29	Čeština
33	Polski
37	日本語
41	한국어
45	简体中文
49	繁體中文
53	Importer

Getting to Know Your IPEVO VZ-X ULTRA




All trademarks, logos, and brands are the property of their respective owners and are used for identification purposes only.




Precaution


- Do not use/store the product in the following environments:
- Near heat sources
 - Locations with high humidity
 - Sandy or dusty places



Powering On & Charging Your VZ-X ULTRA



A) Connect VZ-X ULTRA to a 5V/2A USB power adapter via included USB-C cable.




B) Plug VZ-X ULTRA into a powered USB port on your TV, projector, or computer via included USB-C cable.

Note:

[1] Charging through a computer's USB port is possible but takes longer than using a power adapter.

[2] You can use VZ-X ULTRA while it's plugged into a power outlet regardless of its remaining battery power.




During charging, VZ-X ULTRA's Battery Status Indicators flash green, indicating the process. When fully recharged, all indicators light up green.

Note:

[1] it takes approximately 9 hours for a full recharge with a powered-off device and longer if in use.

[2] In Wi-Fi mode, VZ-X ULTRA offers a battery life of about 10 hours on a full charge.


Connecting Your VZ-X ULTRA



HDMI Mode


Connect VZ-X ULTRA to your TV, projector, or monitor using an HDMI cable (not included).

Note: The HDMI connection does not provide power to VZ-X ULTRA. Please ensure that there is enough battery power for your session.



USB Mode

Connect VZ-X ULTRA to a laptop, PC, and mobile devices using the included cable for USB mode.



Wi-Fi Mode

- Connect your device to VZ-X ULTRA using the unique SSID indicated on the bottom of the device in Wireless Ad-Hoc mode.
- Configure VZ-X ULTRA to connect to your local area network (LAN) for seamless interaction with your laptop, PC, and devices while maintaining a stable internet connection.
- Pair with EZCast for wireless casting to display devices that support HDMI connection.
- Connect with a Wi-Fi dongle for hassle-free access to the internet connection of your Windows PC.



For further VZ-X ULTRA information, please visit the full user manual, FAQs and technical support at: www.ipevo.com

Familiarizarse con su IPEVO VZ-X ULTRA

Micrófono

Micrófono integrado para videoconferencias, grabación de clases, etc.

Nota: El micrófono solamente funciona en modo USB.



Ligero

Enciende/Apaga la luz LED incorporada.



Filtro

Aplica un filtro de vídeo a la imagen en vivo.



Giro

Gira la imagen en vivo.



Aumentar el zoom

Amplía la imagen en vivo.



Disminuir el zoom

Aleja la imagen en vivo.



Aumentar la exposición

Aumentar la exposición si el objeto es demasiado oscuro.



Disminuir la exposición

Disminuir la exposición si el objeto es demasiado brillante.

Encendido



Botón de encendido

Enciende/Apaga el VZ-X ULTRA.

Apagado



Cámara

Cámara de 13 megapíxeles. El cabezal de la cámara se puede girar para personalizar la orientación.

- Visualización de hasta 4096 x 3072 cuando se utiliza en modo USB con el software IPEVO Visualizer.
- Visualización de hasta 3840 x 2160 cuando se utiliza en modo HDMI independiente o en modo Wi-Fi (con el software IPEVO Visualizer).

Indicador LED

Tres colores: verde, ámbar y blanco.

- El color verde indica que VZ-X ULTRA está encendido.
- El color ámbar indica que VZ-X ULTRA se encuentra en modo Wi-Fi.
- El color blanco indica que VZ-X ULTRA está en uso y proporcionando una imagen.

Botón de enfoque

Enfoca la imagen en vivo o cambia el modo de enfoque.

- Presione una vez para enfocar.
- Presione sin soltar hasta que oiga un "pitido" para cambiar el modo de enfoque a Enfoque Automático-Simple (AF-S). De forma predeterminada, el modo de enfoque está establecido en Enfoque automático-Continuo (AF-C).
- Presione nuevamente para cambiar el modo de enfoque a AF-C.

Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines de identificación.



Precaución

No utilices ni almacenes el producto en los siguientes lugares:

- Cerca de fuentes de calor
- Lugares con arena o polvo
- Lugares con mucha humedad



Botón de comprobación de la batería

Compruebe el nivel de carga de la batería de VZ-X ULTRA presionando el botón.



Botón de acción

Realice la función principal del modo de función respectivo que esté disponible en IPEVO Visualizer.

Nota: El botón de acción funciona tanto en modo Wi-Fi como USB.

Solo en modo Wi-Fi

Manténgalo presionado durante 5 a 10 segundos para emparejar con EZ-Cast.

*Para obtener más información, consulte la sección "Modo Wi-Fi".

Indicadores del estado de la batería

Indican el nivel de batería o el estado de carga. Los cinco indicadores se iluminarán en color verde cuando su VZ-X ULTRA esté completamente cargado o se haya recargado por completo.



Conmutador de modo

Cambie entre los modos Wi-Fi y USB/HDMI.



Interruptor de frecuencia

Cambia la frecuencia a 50 Hz o 60 Hz.

Soporte con múltiples articulaciones

Le da libertad para colocar rápida y fácilmente la cámara a diferentes alturas, ángulos y diversas orientaciones para capturar el material.

Puerto USB Type-C

Enchufe aquí el cable USB-C incluido para:

1. Conectar su VZ-X ULTRA a un equipo para utilizarlo en el modo USB.
2. Proporcionar alimentación para su VZ-X ULTRA en modo HDMI.
3. Cargar la batería de su VZ-X ULTRA.


Puerto HDMI

Conecte su cable HDMI (no incluido).


Base con batería

Proporciona una base estable para VZ-X ULTRA y aloja la batería.

Encender y carga de VZ-X ULTRA



A) Conecte su VZ-X ULTRA a un adaptador de alimentación USB de 5V/2A USB mediante el cable USB-C incluido.




B) Enchufe su VZ-X ULTRA a un puerto USB con alimentación del televisor, proyector o PC mediante el cable USB-C incluido.

Nota:

[1] La carga a través del puerto USB de su PC es posible, pero lleva más tiempo que utilizar un adaptador de alimentación.

[2] Puede utilizar su VZ-X ULTRA mientras esté enchufado a una toma de alimentación, independientemente de la carga que le quede a la batería.




Durante la carga, los indicadores de estado de la batería de su VZ-X ULTRA parpadean en verde, indicando de esta manera el proceso. Cuando se ha recargado por completo, todos los indicadores se iluminan en verde.

Nota:

[1] Se tarda aproximadamente 9 horas en realizar una recarga completa con el dispositivo apagado y más tiempo si está en uso.

[2] En modo Wi-Fi, VZ-X ULTRA ofrece una autonomía de unas 10 horas con una carga completa.


Conectar su VZ-X ULTRA



Modo HDMI


Conecte su VZ-X ULTRA a un televisor, proyector o monitor mediante un cable HDMI (no incluido).

Nota: La conexión HDMI no proporciona alimentación a su VZ-X ULTRA. Asegúrese de que la carga de la batería es suficiente para la sesión.



Modo USB

Conecte su VZ-X ULTRA a un equipo portátil, equipo de sobremesa y dispositivos móviles mediante el cable incluido para el modo USB.




Modo Wi-Fi

- Conecte su dispositivo a VZ-X ULTRA utilizando el SSID único indicado en la parte inferior del dispositivo en modo Ad-Hoc inalámbrico.
- Configure su VZ-X ULTRA para que se conecte a la red de área local (LAN) e interactúe sin problemas con el equipo portátil, el equipo de sobremesa y los dispositivos y para que, al mismo tiempo, mantenga una conexión estable a Internet.
- Emparéjelo con EZCast para realizar transmisiones inalámbricas a dispositivos de visualización que admitan conexión HDMI.
- Conéctese con una llave Wi-Fi para acceder sin problemas a la conexión a Internet de tu PC con Windows.



Para obtener más información sobre su VZ-X ULTRA, consulte el manual de usuario completo, las preguntas más frecuentes y el soporte técnico en: www.ipevo.com

Lernen Sie Ihr IPEVO VZ-X ULTRA kennen




Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.




Achtung

Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an den folgenden Orten:


- In der Nähe von Wärmequellen
- An sandigen oder staubigen Orten
- An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit



Ihr VZ-X ULTRA einschalten und aufladen



A) Verbinden Sie VZ-X ULTRA über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem USB-Netzteil mit 5V/2A.




B) Schließen Sie VZ-X ULTRA über das mitgelieferte USB-C-Kabel an einen USB-Anschluss mit Stromversorgung an Ihrem Fernseher, Projektor oder Computer an.

Hinweis:

[1] Die Aufladung über den USB-Anschluss eines Computers ist möglich, dauert aber länger als die Aufladung über ein Netzteil.

[2] Sie können VZ-X ULTRA unabhängig von der verbleibenden Akkukapazität verwenden, während er an eine Steckdose angeschlossen ist.




Während der Aufladung blinken die Akkustandsanzeigen des VZ-X ULTRA grün, was anzeigt den Vorgang anzeigt. Bei vollständiger Aufladung leuchten alle Anzeigen grün.

Hinweis:

[1] Eine vollständige Aufladung bei einem abgeschalteten Gerät dauert etwa 9 Stunden. Bei Benutzung des Gerätes dauert die Aufladung entsprechend länger.

[2] Im Wi-Fi-Modus bietet VZ-X ULTRA eine Akkulaufzeit von etwa 10 Stunden bei vollständiger Aufladung.


Ihren VZ-X ULTRA verbinden



HDMI-Modus


Verbinden VZ-X ULTRA über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem TV, Projektor oder Monitor.

Hinweis: Die HDMI-Verbindung versorgt VZ-X ULTRA nicht mit Strom. Bitte stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität für Ihre Sitzung ausreicht.



USB-Modus

Verbinden Sie VZ-X ULTRA über das mitgelieferte Kabel für den USB-Modus mit einem Laptop, PC und Mobilgeräten.




Wi-Fi-Modus

- Verbinden Sie Ihr Gerät im kabellosen Ad-Hoc-Modus über die eindeutige an der Unterseite des Gerätes angezeigte SSID mit dem VZ-X ULTRA.
- Konfigurieren Sie VZ-X ULTRA zur Verbindung mit Ihrem lokalen Netzwerk (LAN), damit Sie nahtlos mit Ihrem Laptop, PC und anderen Geräten interagieren und gleichzeitig eine stabile Internetverbindung aufrechterhalten können.
- Stellen Sie für kabelloses Casting an Anzeigergeräte mit HDMI-Unterstützung eine Kopplung mit EZCast her.
- Stellen Sie für mühelosen Zugriff auf die Internetverbindung Ihres Windows-PCs über einen Wi-Fi-Dongle eine Verbindung her.



Für weitere Informationen zu VZ-X ULTRA besuchen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung, die häufig gestellten Fragen und den technischen Support unter: www.ipevo.com

Connaître votre IPEVO VZ-X ULTRA




Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées à des fins d'identification uniquement.




Attention

Ne pas utiliser/stocker le produit dans les endroits suivants :

- Sources de chaleur proches
- Endroits sablonneux ou poussiéreux
- Endroits à forte humidité



Mise sous tension et recharge de votre VZ-X ULTRA




A) Connectez VZ-X ULTRA à un adaptateur d'alimentation USB 5V/2A via le câble USB-C fourni.

B) Branchez VZ-X ULTRA sur un port USB alimenté de votre téléviseur, projecteur ou ordinateur via le câble USB-C fourni.

Remarque:

[1] La recharge via le port USB d'un ordinateur est possible mais prend plus de temps que l'utilisation d'un adaptateur secteur.

[2] Vous pouvez utiliser VZ-X ULTRA lorsqu'il est branché sur une prise de courant, quelle que soit la puissance restante de sa batterie.




Pendant la recharge, les indicateurs d'état de la batterie de VZ-X ULTRA clignotent en vert, indiquant le processus. Lorsque la recharge est complète, tous les indicateurs s'allument en vert.

Remarque:

[1] il faut environ 9 heures pour une recharge complète avec un appareil éteint et plus longtemps s'il est en cours d'utilisation.

[2] En mode Wi-Fi, VZ-X ULTRA offre une autonomie d'environ 10 heures avec une recharge complète.


Connexion de votre VZ-X ULTRA



Mode HDMI


Connectez VZ-X ULTRA à votre téléviseur, projecteur ou moniteur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

Remarque : la connexion HDMI n'alimente pas VZ-X ULTRA en électricité. Veillez à ce que la batterie soit suffisamment rechargée pour votre session.



Mode USB

Connectez VZ-X ULTRA à un ordinateur portable ou de bureau et à des appareils mobiles à l'aide du câble fourni pour le mode USB.



Mode Wi-Fi

- Connectez votre appareil au VZ-X ULTRA en utilisant le SSID unique indiqué au dessous de l'appareil en mode Ad-Hoc sans fil.
- Configurez VZ-X ULTRA pour qu'il se connecte à votre réseau local (LAN) pour une interaction fluide avec votre ordinateur portable ou de bureau et vos appareils tout en maintenant une connexion Internet stable.
- Appairez-le à EZCast pour une diffusion sans fil vers des dispositifs d'affichage prenant en charge la connexion HDMI.
- Connectez avec un dongle Wi-Fi pour accéder sans souci à la connexion Internet de votre PC Windows.



Pour plus d'informations sur VZ-X ULTRA, veuillez consulter le manuel d'utilisation intégral, les FAQ et l'assistance technique à l'adresse suivante : www.ipevo.com

Scopri il tuo IPEVO VZ-X ULTRA

Microfono

Microfono integrato per videoconferenze, per registrare lezioni e altro ancora.
Nota: il microfono funziona solo in modalità USB.



Luce

Accende/spegne la luce LED incorporata.



Filtro

Applica filtri video all'immagine dal vivo.



Ruotare

Ruota l'immagine dal vivo.



Ingrandire

Ingrandisce l'immagine dal vivo.



Rimpicciolire

Rimpicciolisce l'immagine dal vivo.



Aumentare l'Esposizione

Aumenta l'esposizione se il soggetto è troppo scuro.



Diminuire l'esposizione

Diminuisce l'esposizione se il soggetto è troppo luminoso.

Acceso



Interruttore di Alimentazione



Accende/spegne la VZ-X ULTRA.

Spento

Videocamera

Videocamera da 13 megapixel. La testa della videocamera può essere ruotata per personalizzare l'orientamento.

- Visualizzazione fino a 4096 x 3072 in modalità USB con software IPEVO Visualizer.
- Visualizzazione fino a 3840 x 2160 in modalità HDMI standalone e modalità Wi-Fi (con software IPEVO Visualizer).

Indicatore LED

Tre colori: verde, giallo e bianco.

- Il verde indica che VZ-X ULTRA è alimentato.
- Il giallo che VZ-X ULTRA è in modalità Wi-Fi.
- Il bianco indica che VZ-X ULTRA è in funzione che sta fornendo immagini.

Pulsante di Messa a Fuoco

Mette a fuoco l'immagine dal vivo o modifica la modalità di messa a fuoco.

- Premere una volta per mettere a fuoco.
- Tenere premuto fino a quando non si sente un "bip" per cambiare la modalità in messa a fuoco singola su AF-S. Per impostazione predefinita, la modalità di messa a fuoco è impostata su continua: AF-C.
- Premere di nuovo per riportare la modalità di messa a fuoco su AF-C.

Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati al solo scopo identificativo.



Attenzione

Non utilizzare/conservare il prodotto nei seguenti luoghi:

- Vicino a fonti di calore
- Luoghi sabbiosi o polverosi
- Luoghi con elevata umidità



Pulsante controllo batteria

Premere il pulsante per controllare il livello della batteria del VZ-X ULTRA.



Pulsante azioni

Per eseguire le funzioni principali di ognuna delle modalità disponibili in IPEVO Visualizer.
Nota: il pulsante azioni funziona sia in modalità Wi-Fi che USB.

Solo modalità Wi-Fi

Tenere premuto per 5-10 secondi per associare EZ-Cast.

*Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Modalità Wi-Fi".

Indicatori di stato della batteria

Indicano il livello di carica della batteria o lo stato della ricarica. Tutti e cinque gli indicatori si accendono di colore verde quando il VZ-X-ULTRA è completamente carico o quando la ricarica è completa.

Supporto multi-articolato

Ti dà la libertà di posizionare rapidamente e facilmente la videocamera a diverse altezze, angoli e vari orientamenti per la cattura del materiale.

Porta USB Type-C

Collegare qui il cavo USB-C in dotazione per:
1. Collegare il VZ-X ULTRA a un computer per usarlo in modalità USB.
2. Alimentare il VZ-X ULTRA in modalità HDMI.
3. Caricare la batteria del VZ-X ULTRA.

Porta HDMI

Collega qui il tuo cavo HDMI (non incluso).



Interruttore modalità

Cambia tra le modalità Wi-Fi e USB/HDMI.




Interruttore di Frequenza

Cambia la frequenza a 50 Hz o 60 Hz.


Base con batteria

Base stabile per VZ-X ULTRA con alloggiamento per batteria.

Accensione e ricarica di VZ-X ULTRA



A) Collegare VZ-X ULTRA a un adattatore di alimentazione da 5V/2A utilizzando il cavo USB-C in dotazione.




B) Collegare il VZ-X ULTRA a una porta alimentata della TV, proiettore o computer utilizzando il cavo USB-C in dotazione.

Nota:

[1] La ricarica tramite porta USB del computer è possibile, ma richiede più tempo di un adattatore di alimentazione.

[2] Il VZ-X ULTRA può essere usato anche quando è collegato a una presa elettrica, a prescindere dalla carica residua della batteria.




Durante la ricarica, l'indicatore di stato della batteria del VZ-X ULTRA lampeggia di colore verde per indicare che la ricarica è in corso. Una volta completata la ricarica, l'indicatore rimane acceso fisso di colore verde.

Nota:

[1] Sono necessarie 9 ore circa per una ricarica completa con dispositivo spento, e un tempo maggiore se in uso.

[2] In modalità Wi-Fi, l'autonomia della batteria del VZ-X ULTRA è di circa 10 ore se completamente carico.


Collegare il VZ-X ULTRA



Modalità HDMI


Collegare il VZ-X ULTRA alla TV, al proiettore o al monitor usando un cavo HDMI (non in dotazione).

Nota: la connessione HDMI non consente di alimentare il VZ-X ULTRA. Assicurarsi che la ricarica sia sufficiente per la sessione di lavoro prevista.



Modalità USB

Collegare il VZ-X ULTRA a un portatile, PC, dispositivo mobile usando il cavo USB in dotazione.




Modalità Wi-Fi

- Collegare il dispositivo VZ-X ULTRA usando l'SSID univoco riportato nella parte inferiore del dispositivo, in modalità wireless Ad-Hoc.
- Configurare il VZ-X ULTRA per collegarlo alla LAN locale per consentirgli di interagire in modo continuo con portatile, PC e dispositivi, grazie alla connessione stabile a Internet.
- Associare con EZCast per la trasmissione wireless per visualizzare dispositivi che supportano una connessione HDMI.
- Collegare a un dongle Wi-Fi per un accesso senza problemi alla connessione Internet del tuo PC con Windows.



Per ulteriori informazioni su VZ-X ULTRA, consulta tutte le FAQ del manuale utente e l'assistenza tecnica al seguente indirizzo: www.ipevo.com

Kennismaken met uw IPEVO VZ-X ULTRA




Alle handelsmerken, logo's en merken zijn het eigendom van hun respectievelijke rechthebbenden en worden uitsluitend ter identificatie gebruikt.




Let op


- Gebruik/bewaar het product niet op de volgende locaties:
- In de buurt van warmtebronnen
 - Op stoffige locaties
 - Op locaties met een hoge luchtvochtigheidsgraad



Inschakelen en opladen van de VZ-X ULTRA



A) Sluit de VZ-X ULTRA aan op een usb-voedingsapparaat van 5V,2A met de meegeleverde USB-C-kabel.




B) Sluit de VZ-X ULTRA aan op een usb-aansluiting op de televisie, beamer of computer met de meegeleverde USB-C-kabel.

Opmerking:

[1] Laden met de usb-aansluiting van een computer is mogelijk maar duurt langer dan met een voedingsapparaat.

[2] Je kunt de VZ-X ULTRA gebruiken terwijl de voeding aangesloten is, ongeacht de toestand van de batterij.




Tijdens het laden zullen de indicatoren van de batterijtoestand van de VZ-X ULTRA groen knipperen, wat het proces aangeeft. Is de batterij volledig geladen, dan houden ze op met knipperen.

Opmerking:

[1] Het laden duurt ongeveer 9 uur als het apparaat uitgeschakeld is en langer als het in gebruik is.

[2] In de Wi-Fi-stand is de gebruiksduur van de batterij van de VZ-X ULTRA ongeveer 10 uur.


De VZ-X ULTRA aansluiten



HDMI-stand


Sluit de VZ-X ULTRA aan op een televisie, beamer of monitor met een HDMI-kabel (niet meegeleverd).

Opmerking: Een HDMI-verbinding geeft geen voeding aan de VZ-X ULTRA. Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is.



USB-stand

Sluit de VZ-X ULTRA aan op een laptop, computer of mobiel apparaat met de meegeleverde usb-kabel.



Wi-Fi-stand

- Sluit het apparaat aan op de VZ-X ULTRA met de unieke SSID die u vindt op de onderkant van het apparaat in de draadloze Ad-Hoc-stand.
- Configureer de VZ-X ULTRA voor een verbinding met het lokale netwerk (LAN) en een naadloze interactie met de laptop, computer en andere apparaten terwijl er een stabiele internetverbinding blijft.
- Koppel met EZCast voor draadloos casten om apparaten te tonen die een HDMI-verbinding ondersteunen.
- Maak verbinding met een Wi-Fi-dongel voor probleemloze toegang met de internetverbinding van de Windows-computer.



Voor verdere informatie over VZ-X ULTRA, gaat u naar de uitgebreide handleiding en technische ondersteuning op: www.ipevo.com

Dispozitivul dvs. IPEVO VZ-X ULTRA

Microfon

Microfon încorporat pentru conferințe video, înregistrarea lecțiilor și multe altele.
Notă: microfonul este funcțional numai în modul USB.



Lumină

Porniți/opriți lumina LED încorporată.



Filtru

Aplicați un filtru video la imaginea live.



Rotire

Rotiți imaginea live.



Mărire

Mărați imaginea live.



Micșorare

Micșorați imaginea live.



Creștere expunere

Creșteți expunerea, dacă subiectul este prea întunecat.



Reducere expunere

Reduceți expunerea dacă subiectul este prea luminos.

Pornit



Comutator de alimentare



Porniți/opriți VZ-X ULTRA.

Oprit

Cameră

Cameră de 13 megapixeli. Capul camerei poate fi pivotat pentru personalizarea orientării.

- Afișaj de până la 4096 x 3072 când este utilizat în modul USB cu software-ul IPEVO Visualizer.
- Afișaj de până la 3840 x 2160 când este utilizat în modul HDMI independent sau în modul Wi-Fi (cu software-ul IPEVO Visualizer).

Indicator LED

Trei culori - verde, galben și alb.

- Verde indică faptul că VZ-X ULTRA este pornit.
- Galben indică faptul că VZ-X ULTRA se află în modul Wi-Fi.
- Alb indică faptul că VZ-X ULTRA este în utilizare și furnizează o imagine.



Butonul de focalizare

Focalizează imaginea live sau schimbă modul de focalizare.

- Apăsați o dată pentru a focaliza.
- Apăsați și mențineți apăsat până când auziți un „bip” pentru a schimba modul de focalizare la focalizare automată - simplă (AF-S). În mod implicit, modul de focalizare este setat la focalizare automată continuă (AF-C).
- Apăsați din nou pentru a schimba modul de focalizare înapoi la AF-C.

Toate mărcile comerciale, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi și sunt utilizate numai în scopuri de identificare.



Atenție

Nu utiliza/nu stoca produsul în următoarele locuri:

- lângă surse de căldură
- în locuri cu nisip sau cu praf
- în locuri cu umiditate ridicată



Butonul de verificare a bateriei

Verificați nivelul bateriei VZ-X ULTRA apăsând butonul.



Butonul de acțiune

Efectuați funcția principală a modului de funcționare respectiv care este disponibil în IPEVO Visualizer.
Notă: butonul de acțiune este funcțional atât în modul Wi-Fi, cât și în modul USB.

Numai în modul Wi-Fi

Țineți apăsat timp de 5 până la 10 secunde pentru a asocia cu EZ-Cast.

*Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Modul WiFi”.

Indicatori de stare a bateriei

Indică nivelul bateriei sau starea de încărcare.

Toți cei cinci indicatori se vor aprinde în culoarea verde când VZ-X ULTRA este complet încărcat sau a fost complet reîncărcat.

Suport multi-articulat

Vă oferă libertatea de a poziționa rapid și ușor camera la diferite înălțimi, unghiuri și orientări diferite pentru materialul de captură.

Port USB tip C

Conectați cablul USB-C inclus aici pentru:

1. Conectarea VZ-X ULTRA la un computer, pentru a-l utiliza în modul USB.
2. Furnizarea de energie pentru VZ-X ULTRA în modul HDMI.
3. Încărcarea bateriei VZ-X ULTRA.

Port HDMI

Conectați aici cablul HDMI (nu este inclus).



Comutare modul

Comutați între modul Wi-Fi și USB/HDMI.




Comutator de frecvență

Modificați frecvența la 50 Hz sau 60 Hz.


Bază cu baterii

Oferă o bază stabilă pentru VZ-X ULTRA și conține bateria.

Pornirea și încărcarea VZ-X ULTRA



A) Conectați VZ-X ULTRA la un adaptor de alimentare USB de 5V/2A prin intermediul cablului USB-C inclus.




B) Conectați VZ-X ULTRA la un port USB alimentat de pe televizor, proiector sau computer, prin intermediul cablului USB-C inclus.

Rețineți:

[1] Încărcarea prin portul USB al unui computer este posibilă, dar durează mai mult decât utilizarea unui adaptor de alimentare.

[2] Puteți utiliza VZ-X ULTRA în timp ce este conectat la o priză de curent, indiferent de puterea rămasă a bateriei.




În timpul încărcării, indicatorii de stare a bateriei VZ-X ULTRA clipește în verde, indicând procesul. La terminarea încărcării, toți indicatorii se aprind în verde.

Rețineți:

[1] este nevoie de aproximativ 9 ore pentru o reîncărcare completă cu dispozitivul oprit și de mai mult timp dacă acesta este în uz.

[2] În modul Wi-Fi, VZ-X ULTRA oferă o autonomie a bateriei de aproximativ 10 ore la o încărcare completă.


Conectarea VZ-X ULTRA



Modul HDMI


Conectați VZ-X ULTRA la televizor, proiector sau monitor, folosind un cablu HDMI (nu este inclus).

Notă: Conexiunea HDMI nu asigură alimentarea cu energie a VZ-X ULTRA. Asigurați-vă că aveți suficientă energie pentru sesiune.



Modul USB

Conectați VZ-X ULTRA la un laptop, PC și dispozitive mobile utilizând cablul inclus pentru modul USB.



Modul Wi-Fi

- Conectați dispozitivul la VZ-X ULTRA utilizând SSID-ul unic indicat în partea de jos a dispozitivului, în modul Wireless Ad-Hoc.
- Configurați VZ-X ULTRA pentru a se conecta la rețeaua locală (LAN) pentru o interacțiune perfectă cu laptopul, PC-ul și dispozitivele dvs., menținând în același timp o conexiune stabilă la internet.
- Asociați-l cu EZCast pentru o transmisie fără fir către dispozitivele de afișare care acceptă conexiunea HDMI.
- Conectați-vă cu un dongle Wi-Fi pentru acces fără probleme la conexiunea la internet a PC-ului dumneavoastră cu Windows.



Pentru informații suplimentare despre VZ-X ULTRA, consultați manualul complet de utilizare, întrebările frecvente și asistența tehnică la: www.ipevo.com

Seznámení se zařízením IPEVO VZ-X ULTRA

Mikrofon

Vestavěný mikrofon pro videokonference, nahrávání lekcí a další.

Poznámka: Mikrofon je funkční pouze v režimu USB.



Osvětlení

Slouží k zapnutí/vypnutí integrovaného LED osvětlení.



Filtr

Slouží k použití filtru videa na živý obraz.



Otočit

Slouží k otáčení živého obrazu.



Přiblížit

Slouží k přiblížení živého obrazu.



Oddálit

Slouží k oddálení živého obrazu.



Zvýšit expozici

Zvyšte expozici, pokud je objekt příliš tmavý.



Snižit expozici

Snižte expozici, pokud je objekt příliš světlý.

Zapnuto



Vypínač

Slouží k zapnutí/vypnutí kamery VZ-X ULTRA.

Vypnuto



Kamera

13 Megapixelová kamera. Hlavu kamery lze otočit pro přizpůsobení orientace.

- Zobrazení až 4096 x 3072 při použití v režimu USB se softwarem IPEVO Visualizer.
- Zobrazení až 3840 x 2160 při použití v samostatném režimu HDMI nebo Wi-Fi (se softwarem IPEVO Visualizer).

Kontrolka LED

Tři barvy – zelená, oranžová a bílá.

- Zelená znamená, že zařízení VZ-X ULTRA je zapnuté.
- Oranžová znamená, že zařízení VZ-X ULTRA se nachází v režimu Wi-Fi.
- Bílá označuje, že se zařízení VZ-X ULTRA používá a vytváří obraz.

Tlačítko ostření

Slouží k ostření živého obrazu nebo ke změně režimu ostření.

- Zaostření jedním stisknutím.
- Chcete-li změnit režim ostření na automatické [AF-S], stiskněte a podržte, dokud se neozeve „pípnutí“. Ve výchozím nastavení je režim ostření nastaven na automatické kontinuální ostření [AF-C].
- Dalším stisknutím vrátíte režim ostření zpět na AF-C.

Všechny ochranné známky, loga a značky jsou majetkem jejich vlastníků a jsou použity pouze pro identifikační účely.



Upozornění

Nepoužívejte/neukládejte tento produkt na následujících místech:

- Poblíž zdrojů tepla
- Na místech s vyšší vlhkostí
- Na místech s vyšším výskytem prachu a písku



Tlačítko kontroly baterie

Stisknutím tohoto tlačítka zkontrolujete stav baterie zařízení VZ-X ULTRA.



Tlačítko akce

Slouží k provedení primární funkce příslušného funkčního režimu, který je dostupný v IPEVO Visualizer.

Poznámka: Tlačítko akce je funkční v režimu Wi-Fi i USB.

Pouze v režimu Wi-Fi

Stisknutím a podržením po dobu 5 až 10 sekund spárujete se zařízením EZ-Cast.

*Další podrobnosti naleznete v části „Režim Wi-Fi“.

Kontrolky stavu baterie

Ukazují stav baterie nebo stav nabíjení. Když zařízení VZ-X ULTRA je nebo bylo plně nabitě, všech pět kontrolky svítí zeleně.

Stojan s několika klouby

Umožňuje rychle a snadno umístit kameru do různých výšek, úhlů a různých orientací pro váš snímání materiál.

Port USB Type-C

Po připojení přiloženého kabelu USB-C sem:

1. Připojíte zařízení VZ-X ULTRA k počítači pro použití v režimu USB.
2. Zajistíte napájení zařízení VZ-X ULTRA v režimu HDMI.
3. Nabijete baterii zařízení VZ-X ULTRA.

Port HDMI

K tomuto portu připojte kabel HDMI [není součástí dodávky].



Přepínač režimů

Slouží k přepínání mezi režimy Wi-Fi a USB/HDMI.




Přepínač frekvence

Umožňuje změnit frekvenci na 50 Hz nebo 60 Hz.

Základna s baterií

Poskytuje stabilní základ pro VZ-X ULTRA a obsahuje baterii.

Zapnutí a nabíjení zařízení VZ-X ULTRA




A) Připojte zařízení VZ-X ULTRA k nabíjecímu adaptéru 5V/2A USB pomocí přiloženého kabelu USB-C.


Poznámka:

[1] Lze nabíjet přes USB port počítače, ale trvá to déle, než pomocí napájecího adaptéru.

[2] Když je zařízení VZ-X ULTRA připojeno do elektrické zásuvky, můžete používat bez ohledu na zbývající stav baterie.



B) Připojte zařízení VZ-X ULTRA k napájenému portu USB na televizoru, projektoru nebo počítači pomocí přiloženého kabelu USB-C.




Během nabíjení blikají kontrolky stavu baterie zařízení VZ-X ULTRA zeleně. Po úplném nabití všechny kontrolky svítí zeleně.

Poznámka:

[1] Úplné nabití s vypnutým zařízením trvá přibližně 9 hodin nebo déle, pokud se zařízení používá.

[2] V režimu Wi-Fi má plně nabitá baterie zařízení VZ-X ULTRA výdrž přibližně 10 hodin.


Připojení zařízení VZ-X ULTRA



Režim HDMI


Zařízení VZ-X ULTRA připojte k televizoru, projektoru nebo monitoru pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky).

Poznámka: Připojení HDMI nezajišťuje napájení zařízení VZ-X ULTRA. Ujistěte se, že máte dostatek energie pro vaši relaci.



Režim USB

Připojte zařízení VZ-X ULTRA k notebooku, počítači nebo k mobilním zařízením pomocí přiloženého kabelu pro režim USB.




Režim Wi-Fi

- V bezdrátovém režimu Ad-Hoc připojte vaše zařízení k zařízení VZ-X ULTRA pomocí jedinečného SSID, který je uveden na spodní straně zařízení.
- Nakonfigurujte zařízení VZ-X ULTRA pro připojení k místní síti (LAN) pro bezproblémovou spolupráci s notebookem, počítačem a zařízeními při zachování stabilního připojení k internetu.
- Spárujte zařízení s EZCast pro bezdrátové vysílání na zobrazovací zařízení, která podporují připojení HDMI.
- Připojte se pomocí adaptéru Wi-Fi dongle pro bezproblémový přístup k internetovému připojení z vašeho počítače se systémem Windows.



Další informace o zařízení VZ-X ULTRA naleznete v kompletní uživatelské příručce, často kladených dotazech a technické podpoře na adrese: www.ipevo.com

Zapoznaj się z IPEVO VZ-X ULTRA




Wszystkie znaki towarowe, loga i marki są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych.




Uwaga


- Nie używać/przechowywać produktu w następujących warunkach:
- W pobliżu źródeł ciepła
 - Miejsca o wysokiej wilgotności
 - Miejsca piaszczyste lub zakurzone



Włączanie i ładowanie VZ-X ULTRA



A) Podłącz VZ-X ULTRA do adaptera USB 5V/2A za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB-C.




B) Podłącz VZ-X ULTRA do włączonego portu USB na swoim telewizorze, projektorze lub komputerze za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB-C.

Uwaga:

[1] Ładowanie za pomocą portu USB komputera jest możliwe, ale zajmuje dłużej niż ładowanie za pomocą adaptera.

[2] Możesz używać VZ-X ULTRA, gdy jest podłączony do prądu, niezależnie od stanu akumulatora.




Podczas ładowania, wskaźniki stanu akumulatora VZ-X ULTRA świecą się na zielono, aby sygnalizować trwanie procesu. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki zaczynają świecić na zielono.

Uwaga:

[1] Ponowne naładowanie wyłączonego urządzenia zajmuje do 9 godzin (lub dłużej, gdy urządzenie jest używane).

[2] W trybie Wi-Fi VZ-X ULTRA zapewnia żywotność akumulatora wynoszącą ok. 10 godzin po pełnym naładowaniu.


Podłączanie VZ-X ULTRA



Tryb HDMI


Podłącz VZ-X ULTRA do telewizora, projektora lub monitora za pomocą kabla HDMI [nie dołączono do zestawu].

Uwaga: połączenie HDMI nie stanowi źródła zasilania dla VZ-X ULTRA. Upewnij się, że masz wystarczająco wysoki poziom akumulatora do odbicia danej sesji.



Tryb USB

Podłącz VZ-X ULTRA do laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych za pomocą dołączonego kabla USB.



Tryb Wi-Fi

- Podłącz swoje urządzenie do VZ-X ULTRA, korzystając z unikatowego SSID wyświetlonego na dole urządzenia w trybie bezprzewodowym Ad-Hoc.
- Skonfiguruj VZ-X ULTRA, aby podłączał się do Twojej sieci LAN w celu uzyskania płynnej współpracy z laptopem, komputerem stacjonarnym i innymi urządzeniami przy utrzymaniu stabilnego połączenia z Internetem.
- Sparuj z EZCast do bezprzewodowego odtwarzania, aby wyświetlić urządzenia, które umożliwiają połączenie HDMI.
- Połącz z donglem Wi-Fi, aby łatwo połączyć się z Internetem na komputerze stacjonarnym.



Aby uzyskać więcej informacji na temat VZ-X ULTRA, zajrzyj do pełnego przewodnika, FAQ lub pomocy technicznej pod adresem: www.ipevo.com

あなたの IPEVO VZ-X ULTRA について知る

マイク

ビデオ会議やカリキュラムの録画などの用途に使用する内蔵マイクロフォン。
注：マイクロフォンは USB モードでのみ有効です。

カメラ

1300 万画素カメラ。カメラヘッドを回転させ、方向を調節することができます。

- IPEVO Visualizer ソフトウェアと組み合わせ、USB モードで使用するにより、最高 4096x3072 の解像度を実現。
- IPEVO Visualizer ソフトウェアと組み合わせ、HDMI または Wi-Fi モードで使用するにより、最高 3840x2160 の解像度を実現。

ライト

内蔵 LED ライトを on/off します。

フィルター

ライブイメージにフィルターをかけます。

回転

ライブイメージを回転させます。

拡大

ライブイメージを拡大します。

縮小

ライブイメージを縮小し広い範囲を表示します。

露出値を上げる

被写体が暗すぎる場合は、露出をプラスに補正してください。

露出値を下げる

被写体が明るすぎる場合は、露出をマイナスに補正してください。

On
↑
↓
Off

電源スイッチ

VZ-X ULTRA の電源を on/off します。

LED インジケーター

色は三種 - 緑、黄、白。

- 緑は VZ-X ULTRA は起動済み、
- 黄は VZ-X ULTRA が Wi-Fi モードを、
- 白は VZ-X ULTRA が撮影中を表します。

フォーカス

ピントを合わせたり、フォーカスモードを変更したりします。

- 一度押すとピントを合わせます。
- ボタンを長押しし、「ピッ」という音が聞こえたらシングルフォーカス (AF-S) モードに変わります。プリセットでは連続自動フォーカスモードです。
- もう一度押すと継続フォーカスモード (AF-C) に戻ります。

すべての名称、ロゴ、ブランド、および関連する商標製品はそれぞれの法的所有者に帰属し、これは識別のみを目的として使用される。



警告

本製品を以下の場所では使用 / 保管しないでください

- 熱源の近く
- 砂または埃がある場所
- 湿度が高い場所

バッテリー残量検査ボタン

このボタンを押して VZ-X ULTRA のバッテリー残量を確認します。

操作ボタン

IPEVO Visualizer ソフトウェアで現在操作している機能を実行します。
注：操作ボタンは Wi-Fi と USB モードいずれも有効です。

Wi-Fi モードのみ

5 秒から 10 秒押し、EZ-Cast とペアリングをおこないます。
詳しい内容については「Wi-Fi モード」をご参照ください。

バッテリーステータスインジケーター

バッテリーの残量または充電状態を表します。
VZ-X ULTRA がフル充電の場合、5 つのインジケーター全て緑色に点灯します。

モードの切り替え

Wi-Fi と USB/HDMI モード間の切り替え。

周波数スイッチ

周波数を 50Hz もしくは 60Hz に変更します。

バッテリースタンド

VZ-X ULTRA に安定したスタンドと収納ケースを提供。

多関節スタンド

自由に素早くカメラの高さや角度を変えることができます。様々な角度から素材をキャプチャします。


USB Type-C ポート

ここに付属の USB - C ケーブルを接続します。
1. VZ-X ULTRA はコンピューターに接続され USB モードで使用します。
2. HDMI モードで VZ-X ULTRA に給電します。
3. VZ-X ULTRA のバッテリーを充電します。


HDMI ポート

HDMI ケーブル [別売] をここに接続します。

起動および VZ-X ULTRA の充電




A) 付属の USB-C ケーブルで、VZ-X ULTRA を 5V/2A USB 電源トランスに接続します。



B) 付属の USB-C ケーブルで、VZ-X ULTRA をテレビ、プロジェクターまたはコンピュータの給電 USB 接続ポートに接続します。

注：

- [1] コンピューターの USB 接続ポートを使用しても充電できますが、時間がかかります。
- [2] バッテリーの残量に関わらず、電源をコンセントに接続すれば VZ-X ULTRA をお使いいただけます。




充電中、VZ-X ULTRA のバッテリーステータスインジケータは緑ランプが点滅し、正常に充電していることを示します。充電が完了すると、全てのインジケータは緑ランプが点灯します。

注：

- [1] 機器がオフの状態では充電時間は約 9 時間です。機器を使用しながら充電すると、時間はさらにかかります。
- [2] Wi-Fi モードでは、VZ-X ULTRA は充電完了後約 10 時間の電力供給が可能です。


VZ-X ULTRA の接続



HDMI モード


HDMI ケーブル（オプション）を使用し、VZ-X ULTRA をテレビ、プロジェクター、ディスプレイに接続します。

注：HDMI 接続では VZ-X ULTRA に給電できません。バッテリー残量が十分あることをご確認ください。



USB モード

付属の接続ケーブルを使用し、VZ-X ULTRA をノートパソコン、コンピューター、モバイルデバイスに接続し USB モードに入ります。




Wi-Fi モード

- ・ワイヤレス Ad-Hoc モードでは、VZ-X ULTRA 底部に表示されている専用の SSID を使用してデバイスを VZ-X ULTRA に接続します。
- ・VZ-X ULTRA をローカルエリアネットワーク（LAN）に接続すると、ノートパソコン、デスクトップパソコンやデバイスとシームレスに連動し、同時に安定したインターネット接続を維持します。
- ・EZCast とペアリングすることで、HDMI 接続をサポートするディスプレイデバイスにワイヤレスで映し出すことができます。
- ・Wi-Fi ネットワークカードと接続すると、Windows コンピューターのインターネット接続に簡単にアクセスできます。



VZ-X ULTRA の詳細については、完全なユーザーマニュアル、FAQ、テクニカルサポートをご参照ください。
www.ipevo.com

IPEVO VZ-X ULTRA 알아보기




모든 상표, 로고 및 브랜드는 해당 소유자의 자산이며 식별 목적으로만 사용됩니다.




주의

다음 장소에서는 제품을 사용 / 보관하지 마십시오 :


- 발열원 근처
- 습도가 높은 장소
- 모래나 먼지가 많은 장소



VZ-X ULTRA 전원 켜기 및 충전



A) 포함된 USB-C 케이블을 통해 VZ-X ULTRA 를 5V/2A USB 전원 어댑터에 연결합니다.




B) 포함된 USB-C 케이블을 통해 VZ-X ULTRA 를 TV, 프로젝터 또는 컴퓨터의 전원 공급 USB 포트에 연결합니다.

참고 :

[1] 컴퓨터의 USB 포트를 통해 충전할 수 있지만 시간이 더 오래 소요됩니다.

[2] 배터리 잔량에 상관없이 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우 VZ-X ULTRA 를 사용할 수 있습니다.




충전 중 VZ-X ULTRA 의 배터리 상태 표시등은 녹색으로 깜박이며 충전 중임을 표시합니다. 충전이 완료되면 모든 표시등이 녹색으로 켜집니다.

참고 :

[1] 전원이 꺼진 상태에서 완전 충전까지는 약 9 시간이 필요합니다. 사용 도중에 충전하는 경우에는 시간이 더 오래 필요합니다.

[2] Wi-Fi 모드에서 VZ-X ULTRA 를 완전 충전한 후에는 약 10 시간의 배터리 수명이 제공됩니다.


VZ-X ULTRA 연결



HDMI 모드


HDMI 케이블 (미포함) 을 사용해 VZ-X ULTRA 를 TV, 프로젝터 또는 모니터에 연결합니다.

참고 : HDMI 연결은 VZ-X ULTRA 에 전원을 공급할 수 없습니다. 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.



USB 모드

포함된 케이블로 VZ-X ULTRA 를 노트북, 컴퓨터 및 모바일 장치에 연결하여 USB 모드로 진입합니다.




Wi-Fi 모드

- 무선 Ad-Hoc 모드에서 VZ-X ULTRA 하단에 표시된 고유의 SSID 를 사용하면 장치가 VZ-X ULTRA 로 연결됩니다.
- VZ-X ULTRA 를 근거리 통신망 (LAN) 에 연결하면 노트북, 컴퓨터 및 장치를 원활하게 상호작용할 수 있고, 동시에 안정적인 인터넷 연결을 유지할 수 있습니다.
- EZCast 와 페어링하면 HDMI 연결이 지원되는 디스플레이 장치에 무선 캐스팅할 수 있습니다.
- Wi-Fi 동글을 연결하여 Windows 컴퓨터의 인터넷 연결에 간편하게 액세스할 수 있습니다.



VZ-X ULTRA 에 대한 더 자세한 정보는 전체 사용 설명서, FAQ 및 기술 지원을 참조하세요.
www.ipevo.com

了解您的 IPEVO VZ-X ULTRA




所有名称、标志、品牌和相关商标产品应属于其各自的合法拥有者，此仅用于识别目的。




注意

请勿在以下场所使用 / 存放本产品：


- 靠近热源
- 多沙或多尘的地方
- 高湿度的地方



启动以及 为 VZ-X ULTRA 充电



A) 通过随附的 USB-C 线将 VZ-X ULTRA 连接至 5V/2A USB 电源适配器。




B) 通过随附的 USB-C 线将 VZ-X ULTRA 插入电视、投影机或计算机上的供电 USB 端口。

注：

[1] 可通过计算机的 USB 端口充电，但与电源适配器相比耗时更长。

[2] 无论剩余多少电池电量，都可以在插入电源插座时使用 VZ-X ULTRA。




在充电过程中，VZ-X ULTRA 的电池状态指示灯会闪烁绿灯，表示正在充电。充满电后，所有指示灯都会亮绿灯。

注：

[1] 在关机状态下，充满电大约需要 9 小时；若在使用中充电，则需更长时间。

[2] 在 Wi-Fi 模式下，VZ-X ULTRA 充满电后可提供大约 10 小时的电池续航力。


连接 VZ-X ULTRA



HDMI 模式


使用 HDMI 线 [不含在产品内] 将 VZ-X ULTRA 连接至电视、投影机或监视器。

注：HDMI 连接无法为 VZ-X ULTRA 供电。请确保电池电量足够使用。



USB 模式

使用随附的连接线（用于 USB 模式）将 VZ-X ULTRA 连接至笔记本电脑、计算机和移动设备。




Wi-Fi 模式

- 在无线 Ad-Hoc 模式下，使用 VZ-X ULTRA 底部所示的专属 SSID 将设备连接至 VZ-X ULTRA。
- 配置 VZ-X ULTRA，并将其连接至局域网 [LAN]，与你的笔记本电脑、计算机和设备无缝互动，同时维持稳定联网状态。
- 与 EZCast 配对，无线投放至支持 HDMI 连接的显示设备。
- 与 Wi-Fi 网卡连接，轻松访问 Windows 计算机的因特网连接。



如需更多关于 VZ-X ULTRA 的信息，请参考完整的使用手册、FAQ 和技术支持，网址：www.ipevo.com

了解您的 IPEVO VZ-X ULTRA




所有名稱、標誌、品牌和相關商標產品應屬於其各自的合法擁有者，此僅用於識別目的。




注意

請勿在以下場所使用 / 存放本產品：


- 靠近熱源
- 多沙或多塵的地方
- 高濕度的地方



啟動以及 為 VZ-X ULTRA 充電




A) 透過隨附的 USB-C 線將 VZ-X ULTRA 連接至 5V/2A USB 電源變壓器。



B) 透過隨附的 USB-C 線將 VZ-X ULTRA 插入電視、投影機或電腦上的供電 USB 連接埠。

附註：

- [1] 可以透過電腦的 USB 連接埠充電，但會耗費較長時間。
- [2] 無論電池剩餘電量多寡，你都可以在插入電源插座時使用 VZ-X ULTRA。




在充電過程中，VZ-X ULTRA 的電池狀態指示燈會閃爍綠燈，表示正在充電。充電飽後，所有指示燈都會亮綠燈。

附註：

- [1] 在關機狀態下，充電大約需要 9 小時；若在使用中進行充電，則需更多時間。
- [2] 在 Wi-Fi 模式下，VZ-X ULTRA 充電飽後可提供大約 10 小時的電池續航力。


連接 VZ-X ULTRA



HDMI 模式


使用 HDMI 線 [未隨附] 將 VZ-X ULTRA 連接至電視、投影機或顯示器。

附註：HDMI 連接無法為 VZ-X ULTRA 供電。請確保電池電量足夠使用。



USB 模式

使用隨附的連接線將 VZ-X ULTRA 連接至筆記型電腦、電腦和行動裝置以進入 USB 模式。



Wi-Fi 模式

- 在無線 Ad-Hoc 模式下，使用 VZ-X ULTRA 底部所示的專屬 SSID 將裝置連線至 VZ-X ULTRA。
- 將 VZ-X ULTRA 連線至區域網路 (LAN)，與你的筆記型電腦、電腦和裝置無縫互動，同時維持穩定的網際網路連線。
- 與 EZCast 配對，無線投放至支援 HDMI 連接的顯示裝置。
- 與 Wi-Fi 網卡連接，輕鬆存取 Windows 電腦的網際網路連線。



如需更多 VZ-X ULTRA 資訊，請參考完整的使用手冊、FAQ 和技術支援：www.ipevo.com

Importer / Importeur / 進口商 / 进口商

亞洲

愛比科技股份有限公司

11470

台北市內湖區南京東路六段 348 號 1 樓

United States

IPEVO Inc.

440 N. Wolfe Road, Sunnyvale,

CA 94085, USA

Canada

IPEVO Corp.

Suite 103, 10030 114 St NW, Edmonton, AB, T5K 13R,

Canada

Europe

IPEVO B.V.

Beursplein 37, 3011AA Rotterdam,

the Netherlands

United Kingdom

IPEVO Ltd.

2, Nichols Green, Montpelier Road,

Ealing, London, W5 2QU, United Kingdom

中國

爱比沃（上海）科技有限公司

200051

上海市长宁区长宁路 1193 号 22 楼 2222 室

Manufacturer / Hersteller / 製造商 / 制造商

Manufacturer: IPEVO Corp.

Address: 1F., No.348, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 11470, Taiwan

Phone number: +886-2-55508686

Hersteller: IPEVO Corp.

Address: 1F., No.348, Sec. 6, Nanjing E. Rd., Neihu Dist., Taipei City 11470, Taiwan

Phone number: +886-2-55508686

Product Information / 產品資訊 / 产品信息

PRODUCT / 產品 / 产品 :

IPEVO VZ-R ULTRA

13MP DUAL MODE DOCUMENT CAMERA

13MP HDMI/USB 雙模教學攝影機

13MP HDMI/USB 双模教学实物视频展台

MODEL / 型號 / 型号 :

CDVH-05IP

INPUT / 輸入 / 输入 :

5V == 0.5A

FCC Declaration

Federal Communications Commission [FCC] Statement



This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Oracle may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.



This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EEC.

Warning – This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures to correct this interference.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。