


Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	60412010-002 Appendix 1	Auftrags-Nr.: Order no.:	23870414 030	Seite 1 von 12 Page 1 of 12
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	1005969	Auftragsdatum: Order date:	2020.07.02	
Auftraggeber: Client:	Spotify USA Inc			
Prüfgegenstand: Test item:	Car Thing			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	IC ID: 24262-YX5H6679			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Certified testing according to RSS-247			
Prüfgrundlage: Test specification:	RSS-247 issue 2, RSS-GEN Issue 5 ANSI C63.10: 2013			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2020.07.02			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	See section 2.3			
Prüfzeitraum: Testing period:	2020.09.07 - 2020.11.11			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Lund, Sweden			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland Sweden			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
überprüft von: reviewed by:	 Signed by: Niall Forrester		genehmigt von: authorized by:	 Signed by: Per Isacson
Datum: 2020.11.16 Date:			Datum: 2020.11.16 Date:	
Stellung / Position:	Senior Technical Expert		Stellung / Position:	Lab Manager
Sonstiges / Other:	This report covers Bluetooth BDR/EDR only			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = sufficient N/A = not applicable
5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.</i>				

Revision History

REVISION	DATE	REMARKS	AUTHOR
001	2020.10.08	First release	Niall Forrester
002	2020.11.16	Updated conducted radio results	Niall Forrester
Note: Latest revision report will replace all previous reports			
This report based on FCC Part 15.247 Template version 1.1			

Table of Contents

1.	GENERAL INFORMATION	4
1.1	Test Site.....	4
1.2	Client Information	4
2.	Photographs	5
2.1	Photographs of the EUT	5
2.2	Photographs of the Test Setup	7

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Test Site


Test Facility:	TÜV Rheinland Sweden AB
Address:	Mobilvägen 10
	223 62 Lund
	Sweden
Swedac Registration Number:	10325
FCC Test Firm Registration Number:	517458
ISED Test Site Registration Number:	24753

1.2 Client Information

Company Name:	Spotify USA Inc.
Address:	4 World Trade Center, 63 rd floor
	New York, NY 10007
	USA
Contact Person:	Daniel Bromand
Contact e-Mail / Telephone	Danielb@spotify.com / +1 (0) 646-512-0729

2. Photographs


2.1 Photographs of the EUT







2.2 Photographs of the Test Setup

2.2.1 Radiated Emissions – 9 kHz – 30 MHz







2.2.2 Radiated Emissions – 30 MHz – 1 GHz



2.2.3 Radiated Emissions – 1 GHz – 18 GHz



2.2.4 Radiated Emissions – 18 GHz – 40 GHz



2.2.5 Conducted Radio - CTE

