



OTA天线测试报告

客户名称	速鼎	测试日期	2025.01.21	测试工程师	徐茂森
项目名称	DGSDB01	测试结果	\	联系电话	
测试条件 Test	常温环境下温度：21℃，湿度：50%RH Humidity: 50%,Temperature: 21℃.				
测试设备 Test Equipment	SATIMO-OTA实验室: CNW500; MT8000; E5071C等 SATIMO-OTA Lab.				
测试环境 Test Ambient	温度(Temperature): ____25____℃ 湿度(Humidity): ____40____RH				
判定标准 Decision	见下表TRP/TIS 故障判定标准 Look at the table of TRP and TIS				

总结:



合作愉快



努力为客户提供更佳的服务

地址：深圳市宝安区石岩街道创维创新谷5C栋203室
 联系电话 0775-8653 9395
 投诉或建议电话：185 2080 7601