

## Anlage 2 Fotodokumentation

**Beschreibung:** detail view #1

Medizintechnik/Nach-  
richtentechnik/EMV


Bereich: EMV

Prüfberichtsnummer:  
M/EMV-03/266

Seite: 3 von 8

Datum: 13.01.2004

geprüft von: \_\_\_\_\_



## Anlage 2 Fotodokumentation

**Beschreibung:** detail view #2

Medizintechnik/Nachrichtentechnik/EMV


Bereich: EMV

Prüfberichtsnummer:  
M/EMV-03/266

Seite: 4 von 8

Datum: 13.01.2004

geprüft von: \_\_\_\_\_



## Anlage 2 Fotodokumentation

**Beschreibung:** detail view #3

Medizintechnik/Nach-  
richtentechnik/EMV

Bereich: EMV

Prüfberichtsnummer:  
M/EMV-03/266

Seite: 5 von 8

Datum: 13.01.2004

geprüft von: \_\_\_\_\_

