


Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004957 001

Seite 3 von 5
Page 3 of 5

1.2 Internal view

1.2.1 Front side 1




The yellow circle indicates the location of the antenna.

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.


14004957 001

Seite 4 von 5
Page 4 of 5

1.2.2 Rear side 1



1.2.3 Rear side 2



Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14004957 001

Seite 5 von 5
Page 5 of 5

1.2.4 Side view

